

## 1. Сведения о авто

ЛОТ №			
-------	--	--	--

## 2. Внешний осмотр

<b>Обозначения:</b>	Н- нет повреждений	Ц- царапина	С- скол
	П- повреждено	О- окрашено	Т- трещина
	В- вмятина	К- коррозия	

Название детали	Описание
Переднее левое крыло:	
Передняя левая дверь:	
Задняя левая дверь:	
Заднее левое крыло:	В
Порог левый:	
Задняя дверь / багажник:	
Задний бампер:	
Заднее стекло:	
Заднее правое крыло:	О (900 мкрн)
Задняя правая дверь:	О (600 мкрн)
Передняя правая дверь:	О (240 мкрн)
Переднее правое крыло:	О (150 мкрн)
Порог правый:	
Капот:	В/О (155 мкрн)
Передний бампер:	
Лобовое стекло:	Т
Крыша:	
Люк / панорама:	

### Салон:

--

### Примечание:

1. Комплектация: Климат, кожа, ксенон. НОВАЯ ЦЕПЬ!!!!МУЛЬТИМЕДИЯ С1С, 156 сил
2. ПТС: Дубликат (сдан)
3. Владельцы: 3 хоз
4. Кол-во свободных полей:4
5. Гарантия: нет
6. Сервиса: нет
7. Кол-во ключей: 2 ключа
8. Прохождение ТО (отметки): нет
9. Программа импортера: Нет
10. Секретки/Метки на запуск ДВС: нет
11. Покраски и работы: правая сторона, капот
12. Повреждения: трещина на лобовом, мелкая вмятина на капоте и з/л крыле
13. Диагностика: удален катализатор, заменить прокладку глушителя, опорные подшипники

## 3. Технический осмотр

### Примечание:

--

Диагностика: 1. Клапанная крышка-течь; 2. Дымит на холостом; 3. Хруст опорных подшипников; 4. Задние тормозные диски-проточка; 5. Рычаги подвески: износ; 5. ПЕРЕДНЯЯ ЧАСТЬ: Сальники к/вала: течь заднего; 6. Замена прокладок глушителя; 7. ЗАДНЯЯ ЧАСТЬ: течь левого сальника; 8. В памяти только исторические ошибки/активных нет

#### 4. Безопасность

Название	Описание
ПТС проверен	Да
ТС проверено в ЦБД ГИБДД	Да
Дубликат ПТС	Да