

## 1. Сведения о авто

ЛОТ №			
-------	--	--	--

## 2. Внешний осмотр

<b>Обозначения:</b>	Н- нет повреждений	Ц- царапина	С- скол
	П- повреждено	О- окрашено	Т- трещина
	В- вмятина	К- коррозия	

Название детали	Описание
Переднее левое крыло:	105 мкрн
Передняя левая дверь:	105 мкрн
Задняя левая дверь:	110 мкрн
Заднее левое крыло:	110 мкрн
Порог левый:	
Задняя дверь / багажник:	110 мкрн
Задний бампер:	
Заднее стекло:	
Заднее правое крыло:	110 мкрн
Задняя правая дверь:	110 мкрн
Передняя правая дверь:	110 мкрн
Переднее правое крыло:	105 мкрн
Порог правый:	
Капот:	105 мкрн
Передний бампер:	П
Лобовое стекло:	
Крыша:	110 мкрн
Люк / панорама:	

### Примечание:

**По ошибке VANOS требуется доп.диагностика механизма газо-распределения, возможна замена комплекта ГРМ.**

### Примечание:

1. Комплектация: Базовая комплектация
2. ПТС: ДУБЛИКАТ
3. Владельцы: 4 всего, 1 вл + рольф в дубле
4. Кол-во свободных полей: 4
5. Гарантия: Нет
6. Сервисная книжка: ЕСТЬ
7. Кол-во ключей: 2 ключа, второй ключ у байера
8. Прохождение ТО (отметки): ПРОЙДЕНО
9. Программа импортера: Нет
10. Секретки/Метки на запуск ДВС: НЕТ
11. Покраски и работы: В родном окрасе

## 3. Технический осмотр

### Примечание:

Диагностика: **По ошибке VANOS требуется доп.диагностика механизма газо-распределения, возможна замена комплекта ГРМ.** 1. Ветровое стекло-затерто; 2.Запотевание клапанной крышки;

## 4. Безопасность

Название	Описание
ПТС проверен	Да
ТС проверено в ЦБД ГИБДД	Да
Дубликат ПТС	Да