

1. Сведения о авто

ЛОТ №			
-------	--	--	--

2. Внешний осмотр

Обозначения:	Н- нет повреждений	Ц- царапина	С- скол
	П- повреждено	О- окрашено	Т- трещина
	В- вмятина	К- коррозия	

Название детали	Описание
Переднее левое крыло:	К
Передняя левая дверь:	К
Задняя левая дверь:	К
Заднее левое крыло:	О (1000 мкрн)/К
Порог левый:	К
Задняя дверь / багажник:	К
Задний бампер:	
Заднее стекло:	
Заднее правое крыло:	К
Задняя правая дверь:	К
Передняя правая дверь:	К
Переднее правое крыло:	К
Порог правый:	К
Капот:	С
Передний бампер:	
Лобовое стекло:	С
Крыша:	
Люк / панорама:	

Примечание:

1. Комплектация: ЭУР, передние стекла 2. ПТС: Дубликат 3. Владельцы: 4 хоз 4. Кол-во свободных полей:4 5. Гарантия: нет 6. Сервиса: нет 7. Кол-во ключей: 1 ключ 8. Прохождение ТО (отметки): нет 9. Программа импортера: Нет 10. Секретки/Метки на запуск ДВС: нет 11. Покраски и работы: з/л крыло 12. Повреждения: сколы на лобовом, коррозия по кузову

3. Технический осмотр

Примечание:

Диагностика: 1. Габариты-2 шт не горят; 2. ПТФ-не горит левая, повреждена правая; 3. Подсветка номера-нет плафонов; 4. Задние фонари: стоп-сигнал центр. не горит; 5. Ветровое стекло - скол, затерто; 6. Стеклоочиститель передний-требуется замена форсунок 2 шт; 7. Личинки дерей 3 шт; 8. Не работает активатор замка правой двери; 9. Поврждены кнопки на штатном ключе; 10. Не работает электроусилитель руля; 11. Повышенная дымность выхлопа-возможен повышенный расход масла в ДВС; 12. Масло ДВС-низкий уровень; 13. Качество ОЖ-эмульсия; 14. Подтекание: клапанная крышка по передней стороне ДВС; 15. Номер ДВС-сгнил, плохо читается; 16. Передняя часть: течь левого амортизатора, требуется профилактика переднего левого суппорта; 17. Радиатор охлаждения ДВС-чистка; 18. ПЕРЕДНЯЯ ЧАСТЬ: поврежден левый пыльник, люфт правой шаровой, КПП: течь корпус; потеет левый сальник; 19. ЗАДНЯЯ ЧАСТЬ: с/блоки- износ 2 шт (балки); 20. Сквозная коррозия правого порога;

4. Безопасность

Название	Описание
ПТС проверен	Да
ТС проверено в ЦБД ГИБДД	Да
Дубликат ПТС	Да