

Диагностика:

была замена ДВС (документов и отметок в птс нет) на данный момент номер не читается из-за коррозии.

Комплектация: кондей, ткань, передние стеклопод, птф

Кузов: вмятины на з.п. двери, потертости по бамперам, отслоение краски на левом пороге, царапки на з.п. крыле, трещина на лобовом стекле ,

Окрас: капот, п.л. крыло, крышка багажника

Диагностика: не проводилась.

Название	Описание
ПТС проверен	Да
ТС проверено в ЦБД ГИБДД	Да
Дубликат ПТС	Нет