

Салон:

Имеются загрязнения в салоне.

Описание:

ПТС оригинал, 3 вл. МАКСИМАЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ. ПАНОРАМА, ЭЛЕКТРОПРИВОД 3 РЯДА. ЭЛЕКТРОКРЫШКА БАГАЖНИКА. ОКРАС В КРУГ (С КРЫШЕЙ )

Диагностика:

В КОМПЬЮТЕРНОЙ ДИАГНОСТИКЕ ЕСТЬ СТАРЫЕ ОШИБКИ ПО ОБРЫВУ СВЯЗИ ДО ПОДУШКИ В РУЛЕ , БОКОВОЙ ШТОРКЕ И ДО ДАТЧИКА РЕМНЯ БЕЗОПАСНОСТИ ВОДИТЕЛЯ. Не корректно складывается левое зеркало, выпадает зеркальный элемент, течь передней крышки ДВС, оторван патрубок ВКГ от воздуховода, клинит заднее левое колесо, надрывы сайлентблоков задней подвески, люфт левой стойки стабилизатора, сечет гофра выхлопной системы. При разгоне слышны посторонние шумы со стороны АКПП (в салоне чувствуются пинки, вибрация). Следы ДТП передней части а/м.

Название	Описание
ПТС проверен	Да
ТС проверено в ЦБД ГИБДД	Да
Дубликат ПТС	Нет