

1. Сведения о авто

ЛОТ №			
-------	--	--	--

2. Внешний осмотр

Обозначения:	Н- нет повреждений	Ц- царапина	С- скол
	П- повреждено	О- окрашено	Т- трещина
	В- вмятина	К- коррозия	

Название детали	Описание
Переднее левое крыло:	К
Передняя левая дверь:	К
Задняя левая дверь:	К
Заднее левое крыло:	К
Порог левый:	
Задняя дверь / багажник:	О (160 мкрн)
Задний бампер:	
Заднее стекло:	
Заднее правое крыло:	
Задняя правая дверь:	
Передняя правая дверь:	
Переднее правое крыло:	К
Порог правый:	
Капот:	
Передний бампер:	
Лобовое стекло:	Т
Крыша:	
Люк / панорама:	

Салон:

--

Примечание:

1. Комплектация: туманки, подогревы сидений, бортовой компьютер, передние стеклоподъемники 2. ПТС: дубликат (по утере) 3. Владельцы: 1 4. Кол-во свободных полей 4 5. Гарантия: нет 6. Сервиса: нет 7. Кол-во ключей: 2 ключа 8. Прохождение ТО (отметки):- 9. Программа импортера: Нет 10. Секретки/Метки на запуск ДВС - 11. Покраски и работы: крышка багажника 12. Повреждения: коррозия кузова, треснуто лобовое
--

3. Технический осмотр

Примечание:

--

Диагностика: 1. Не горят габариты; 2. Задние фонари: Не горят центральный и правый стопы, левый габарит; 3. Стеклоочиститель передний плохо работает; 4. Ветровое стекло-повреждено; 5. Наружние зеркала-не работает регулировка; 6. Внутреннее освещение- не работает передний плафон; 7. Стояночный тормоз-плохо работает; 8. Не горит часть подсветки, не открывается бардачок; 9. Уровень ОЖ-высокий; 10. Клапанная крышка-течь; 11. Подушки ДВС и КПП-вибрация, износ; 12. Плавают обороты х.хода, течь масла из под крышек ГРМ, стык ГБЦ-блок, выбивает антифриз из расширительного бачка; 13. Передние тормозные диски-износ средне; 14. Задняя часть: износ с/блоков амортизаторов; 15. ПЕРЕДНЯЯ ЧАСТЬ: люфт шаровых, износ с/блоков, рулевая рейка-люфт, стук; сальники к/вала: течь передних и задних; КПП: запотевание, течь сальника штока; пыльники-трещины, сальники-запотевание; тормозные шланги/трубки-коррозия; сечет глушитель, вырезан катализатор, отсутствуют пыльники переднего бампера; 16. ЗАДНЯЯ ЧАСТЬ: с/блоки износ, тормозные трубки коррозия, прогорел глушитель; 17. Очаги сквозной коррозии задней части кузова; 18. Лонжероны-деформация левого, следы ремонта; 19. Передняя панель кузова-следы ремонта; 20. Трещины на шлангах охлаждения у термостата;

4. Безопасность

Название	Описание
ПТС проверен	Да
ТС проверено в ЦБД ГИБДД	Да
Дубликат ПТС	Да