

1. Сведения о авто

ЛОТ №			
-------	--	--	--

2. Внешний осмотр

Обозначения:	Н- нет повреждений	Ц- царапина	С- скол
	П- повреждено	О- окрашено	Т- трещина
	В- вмятина	К- коррозия	

Название детали	Описание
Переднее левое крыло:	О (300 мкрн)/П
Передняя левая дверь:	О (300 мкрн, 1700 мкрн)
Задняя левая дверь:	О (300 мкрн)
Заднее левое крыло:	О (400 мкрн)
Порог левый:	
Задняя дверь / багажник:	150 мкрн
Задний бампер:	П
Заднее стекло:	
Заднее правое крыло:	О (300 мкрн, 1000 мкрн)/В
Задняя правая дверь:	О (400 мкрн)/П
Передняя правая дверь:	150 мкрн, 1600 мкрн
Переднее правое крыло:	О (600 мкрн)
Порог правый:	
Капот:	О (250 -1000 мкрн)/К
Передний бампер:	П
Лобовое стекло:	
Крыша:	О (1500 мкрн)/НКР/В
Люк / панорама:	

Примечание:

Некачественный кузовной ремонт всего кузова (НКР)/авто после ДТП
--

Примечание:

1. Комплектация: с кондиционером 2. ПТС: дубликат 3. Владельцы: 4 4. Кол-во свободных полей: 0 (последнее поле-РОЛЬФ) 5. Гарантия: нет 6. Сервиса: есть 7. Кол-во ключей: 2 8. Прохождение ТО (отметки): 9. Программа импортера: 10. Секретки/Метки на запуск ДВС: 1 метка 11. Покраски и работы: вся крашена, была в ДТП 12. Повреждения: сколы, вмятины, коррозия, некачественный кузовной ремонт. 13. Диагностика: низкий уровень масла, прогорел выпускной коллектор, не работает кондей, под торпедой следы порошка (огнетушителя) - возможно следствие ДТП
--

3. Технический осмотр

Примечание:

--

Диагностика: 1. Левый ближний не горит; 2. Подсветка номера не горит справа; 3. Стеклоочиститель передний-омыватель ремонт; 4. Замена замка капота; 5. Обивка сидений, дверей, потолка-загрязнение; 6. Не работает кондиционер; 7. Под торпедой-следы порошка (огнетушителя); 8. Масло ДВС-низкий уровень; 9. Приводные ремни-износ+ролик; 10. Передние тормозные диски-износ; 11. Радиатор кондиционера-забит; 12. Радиатор охлаждения ДВС-забит; 13. Передняя часть: обрыв с/блоков; прогорел выпускной коллектор;

4. Безопасность

Название	Описание
ПТС проверен	Да
ТС проверено в ЦБД ГИБДД	Да
Дубликат ПТС	Да