

1. Сведения о авто

ЛОТ №			
-------	--	--	--

2. Внешний осмотр

Обозначения:	Н- нет повреждений	Ц- царапина	С- скол
	П- повреждено	О- окрашено	Т- трещина
	В- вмятина	К- коррозия	

Название детали	Описание
Переднее левое крыло:	О (250 мкрн)
Передняя левая дверь:	О (250 мкрн)
Задняя левая дверь:	О (500 мкрн)
Заднее левое крыло:	
Порог левый:	
Задняя дверь / багажник:	
Задний бампер:	
Заднее стекло:	
Заднее правое крыло:	
Задняя правая дверь:	С
Передняя правая дверь:	С
Переднее правое крыло:	О (300 мкрн)
Порог правый:	
Капот:	О (500 мкрн)/С
Передний бампер:	
Лобовое стекло:	
Крыша:	С
Люк / панорама:	

Примечание:

1. WVWZZZ3CZDP039601 2. ПТС оригинал/3 владельца/ 1 свободное поле

3. Технический осмотр

Примечание:

Диагностика: 1. Повреждена левая ПТФ; 2. Стеклоочиститель передний- плохо работает правая форсунка; 3. Прикуриватель отсутствует; 4. Подергивание при начале движения а/м; 5. ОЖ- грязь на стенках бачка; 6. Подтекание: пер. крышка, клапанная крышка; 7. Подушки ДВС и КПП: вибрация; 8. Турбина: течь; 9. Повреждено крепление воздуховода воздушного фильтра ДВС, корпус фильтра от другой модели а/м VW; 10. Номер двигателя - сгнил; 11. Передние тормозные диски - износ; 12. Задние тормозные диски -износ; 13. ПЕРЕДНЯЯ ЧАСТЬ: износ с/блоков, стойки стабилизатора, сальники к/вала: задний запотевание; пыльники-повреждено крепление правого наружного, нет смазки; защита картера-плохо закреплена, шум; потеет стык ГБЦ и блока и цилиндров, блок по периметру; стук в передней подвеске; 14. Задняя часть: начальное отслоение с/блоков не критичн; стойки стабилизатора люфт; 15. Следы ремонта передней части ДВС, деформирован кронштейн стойки капота, не хватает крепления усилителя переднего бампера;

4. Безопасность

Название	Описание
ПТС проверен	Да
ТС проверено в ЦБД ГИБДД	Да

Дубликат ПТС	Да
--------------	----