

Доп. диагностика

- Загорелся чек.

- Есть посторонний звук при работе двигателя.

Уровень масла в двигателе выше отметки мах.

Стук при работе двигателя.

Сильные задиры на стенках всех цилиндров ДВС.

Требуется ремонт ДВС.

ПТС оригинал (ПОЛНЫЙ МЫ НЕ ВПИСАНЫ)

Кол-во хозяев 2

Кол-во ключей 1

Краткое описание комплектации: Lux , кожа с памятью, полный эл-пакет, ксенон, круиз, подогревы, климат , есть камера заднего вида НО МАГНИТОЛА СЕНСОРНАЯ СЛОМАЛАСЬ ПОСТАВИЛ ПРОСТУЮ , задние парктроны 18 колёса

Подробное описание окрашенных/заменённых элементов без окраса, тычок на ЗЛК ЗЛД

Критичные замечания

Компрессия: 1-11,5, 2-11,5, 3-11,5, 4-11,5. Тускло срабатывает повторитель поворотов в левом зеркале, установлена не штатная камера заднего хода, скол на ветровом стекле, уровень масла превышает отметку мах, мин уровень антифриза, подтекание масла в районе задней части двс.