

## 1. Сведения о авто

ЛОТ №			
-------	--	--	--

## 2. Внешний осмотр

<b>Обозначения:</b>	Н- нет повреждений	Ц- царапина	С- скол
	П- повреждено	О- окрашено	Т- трещина
	В- вмятина	К- коррозия	

Название детали	Описание
Переднее левое крыло:	П/114 мкрн
Передняя левая дверь:	114 мкрн
Задняя левая дверь:	114 мкрн/К
Заднее левое крыло:	114 мкрн
Порог левый:	
Задняя дверь / багажник:	114 мкрн/К
Задний бампер:	П
Заднее стекло:	
Заднее правое крыло:	105 мкрн
Задняя правая дверь:	112 мкрн/П
Передняя правая дверь:	112 мкрн/П
Переднее правое крыло:	О (230 мкрн)/П
Порог правый:	
Капот:	120 мкрн/С
Передний бампер:	П
Лобовое стекло:	
Крыша:	К
Люк / панорама:	

### Примечание:

<ol style="list-style-type: none"><li>1. Комплектация: А/С, 4стекла, подогревы, парктроники</li><li>2. ПТС: ОРИГИНАЛ</li><li>3. Владельцы: 1</li><li>4. Кол-во свободных полей: 2</li><li>5. Гарантия: Нет</li><li>6. Сервиса: Нет</li><li>7. Кол-во ключей: 2</li><li>8. Прохождение ТО (отметки): Нет</li><li>9. Программа импортера: Нет</li><li>10. Секретки/Метки на запуск ДВС: Нет</li><li>11. Покраски и работы: Окрас переднего правого крыло, 2 расчёта на 80 в Автотеке</li><li>12. Повреждения: Множественные очаги коррозии, вмятины, сколы-см.фото</li></ol>
--

## 3. Технический осмотр

### Примечание:

Диагностика: 1. Стеклоочиститель передний-замена трапеции; 2. Замена левого подрулевого переключателя; 3. Работа кондиционера-проверка системы; 4. Не работают кнопки водительской двери; 5. Ремень/цепь ГРМ-шумность; 6. Передняя часть: течь амортизаторов; 7. ПЕРЕДНЯЯ ЧАСТЬ: надорваны с/блоки; люфт левой стойки; поддон ДВС-течь; сальники к/вала-запотевание заднего; КПП-повреждение поддона; повреждение гофры глушителя;
--

## 4. Безопасность

Название	Описание
ПТС проверен	Да
ТС проверено в ЦБД ГИБДД	Да
Дубликат ПТС	Нет