

1. Сведения о авто

ЛОТ №			
-------	--	--	--

2. Внешний осмотр

Обозначения:	Н- нет повреждений	Ц- царапина	С- скол
	П- повреждено	О- окрашено	Т- трещина
	В- вмятина	К- коррозия	

Название детали	Описание
Переднее левое крыло:	О (170 мкрн)
Передняя левая дверь:	О (до 700 мкрн)
Задняя левая дверь:	О (до 700 мкрн)
Заднее левое крыло:	О (до 400 мкрн)
Порог левый:	
Задняя дверь / багажник:	105 мкрн
Задний бампер:	
Заднее стекло:	
Заднее правое крыло:	О (150 мкрн)
Задняя правая дверь:	О (140 мкрн)
Передняя правая дверь:	О (130 мкрн)
Переднее правое крыло:	О (170-1000 мкрн)
Порог правый:	
Капот:	98 мкрн
Передний бампер:	
Лобовое стекло:	
Крыша:	О (150 -850 мкрн)
Люк / панорама:	

Примечание:

<p>1. Комплектация: Instyle 2.4 CVT (предмаксимальная) 2. Владельцы: 2 3. Кол-во свободных полей: 0 (последнее поле-РОЛЬФ) 4. Гарантия:-нет 5. Сервиса: - нет 6. Кол-во ключей: 2 ключа 7. Прохождение ТО (отметки): - нет 8. Программа импортера: нет 9. Секретки/Метки на запуск нет. 10. Покраски и работы: весь кузов- окрас, кроме капота и багажника. Проемы - окрас. Немного шпакли на заднем левом крыле и над водительской дверью 11. Повреждения: Внешне нет. 12. Диагностика: см. дигу</p>

3. Технический осмотр

Примечание:

Диагностика: 1. Влага в правой фаре; 2. Ветровое стекло-установлено без подогрева; 3. Стеклоочиститель передний-требуется настройка форсунки; 4. Не исправны перднатяжители передних ремней безопасности; 5. Не работает подогрев левого наружного зеркала; 6. Панель приборов-вибрация стрелок приборов; 7. Не работает кондиционер; 8. Домкрат, штатный инструмент-отсутствует; 9. Износ шины запасного колеса; 10. Нет радиоантенны; 11. Уровень масла и ОЖ-низкий; 12. Состояние приводных ремней и подушек ДВС-износ; 13. Ошибки по ремням SRS; 14. Задняя часть: люфт левого ступичного подшипника; задние тормозные диски-требуется проточка; потеет левый амортизатор; 15. Радиатор охлаждения АКПП-требуется чистка; 16. Запасное колесо не от данного автомобиля по размерам диска; 17. ПЕРЕДНЯЯ ЧАСТЬ: люфт левой шаровой, вариатор-течь, раздатка-запотевание; приводные валы-течь; глушитель- износ уплотнительного кольца; деформирован передний подрамник и усилители; левый внутренний шрус в масле, люфт; скол на картере вариатора; 18. ЗАДНЯЯ ЧАСТЬ: деформирован стабилизатор; замят б/бак; люфт левой стойки стабилизатора; 19. Передний правый лонжерон-деформация; передняя панель кузова-деформация и следы ремонта; подмяты усилители днища; авто после ДТП-возможны скрытые дефекты;

4. Безопасность

Название	Описание
ПТС проверен	Да
ТС проверено в ЦБД ГИБДД	Да
Дубликат ПТС	Нет