

Имеются загрязнения в салоне.

Описание

Ам после ДТП

Диагностика

1. Подсветка номера не горит 2. Запотевание шланга ГУРа 3. Требуется замена передних тормозных дисков 4. Рекомендуется замена всех тормозных дисков (Бурты) 5. Люфт в правом рулевом наконечнике . 6. Отключена контр.лампа SRS на панели приборов. Коды отказа SRS:( 6 ) Ненормально V100B1B Пиропатрон боковой подушки безопасности водителя - слишком большое сопротивление Пассивн/аби огенез V100A1B Пиропатрон боковой подушки безопасности переднего пассажира - слишком большое сопротивление Пассивн/аби огенез V100B1B Пиропатрон преднатяжителя РБ водителя - слишком большое сопротивление Пассивн/аби огенез V10071B Пиропатрон преднатяжителя РБ переднего пассажира - слишком большое сопротивление Пассивн/аби огенез V102900 Данные об ударе сзади сохранены Активный /статический V1071F0 Данные об ударе для преднатяжителей сохранены Активный + не работает блокировка РБ пер.пассажира.

ПТС

Да/Нет:

|                          |     |
|--------------------------|-----|
| ПТС проверен             | Да  |
| ТС проверено в ЦБД ГИБДД | Да  |
| Дубликат ПТС             | нет |