1. Сведения о авто

лот №						
2. Внешний осмотр						
Обозначения:	Н- нет повреждений	Ц- царапина	С- скол			
	П- повреждено	О- окрашено	Т- трещина			
	В- вмятина	К- коррозия				

Название детали

Описание

Trusburne germin	Simeume		
Переднее левое крыло:	124 мкрн/К		
Передняя левая дверь:	134 мкрн/К		
Задняя левая дверь:	128 мкрн/К		
Заднее левое крыло:	О (220 мкрн)		
Порог левый:			
Задняя дверь / багажник:	130 мкрн		
Задний бампер:			
Заднее стекло:			
Заднее правое крыло:	О (220 мкрн)		
Задняя правая дверь:	130 мкрн/К		
Передняя правая дверь:	118 мкрн/К		
Переднее правое крыло:	121 мкрн/К		
Порог правый:			
Капот:	О (220 мкрн)		
Передний бампер:			
Лобовое стекло:			
Крыша:	123 мкрн		
Люк / панорама:			

Примечание:

- 1. Комплектация: Кондиционер, 4 стекла
 2. Дубль/сдан (есть цветная копия оригинала- поменян в связи порчей ПТС)
 3. Владельцы: 2 хоз
- 4. Кол-во свободных полей: 4 5. Гарантия: Нет
- 6. Сервиска: -
- 7. Кол-во ключей: 2 ключа 8. Прохождение ТО (отметки):-

- Программа импортера: Секретки/Метки на запуск ДВС: НЕТ
 Покраски и работы: Заднире крылья и капот вторично
- 12. Повреждения: Коррозия по низам дверей и передним крыльям, есть царапины по кузову

•		нический осмотр	
•	Levini	икимор	OCMOTE
J.	ICAMM	ICCKHH	UCMIUIL

Примечание:

Диагностика: 1. Повреждены фары, не горит правый габарит; 2. Передние ПТФ- не горят, повреждены; 3. Подсветка номеране горит; 4. Задние фонари-не горит левый; 5. Стеклоочиститель передний-плохо работает правая форсунка; 6. Не работает личинка багажника; 7. Прикуриватель не работает; 8. Обивка сидений, дверей-повреждена; 9. Обивка потолка-чистка; 10. Панель приборов-повреждено крепление элементов/повреждено крепление кожуха рулевой колонки, деффект изображения информации дисплея; 11. Не работает кондиционер; 12. Стояночный тормоз-не эффективен, оборваны троса; 13. Лючок топливного бака-поврежден; 14. Масло-низкий уровень; 15. Насос ГУР-потеет, шум; 16. Подтекание жидкостей-по периметру ДВс; 17. Клапанная крышка-течь; 18. Подушки ДВС и КПП-течь; 19. Повышенная дымность выхлопа ДВС, течь трубок высокого давления ГУР; 20. Ошибки по системам а/м; 21.Передняя часть: диски и опоры-износ средне; 22. Задняя часть: диски-износ средне, амортизаторы и пружины-коррозия; сгнили тормозные щиты; 23. Шины-износ средне; 24. ПЕРЕДНЯЯ ЧАСТЬ: шаровые опоры, с/блоки, стойки стабилизатора-износ; рулевые тяги-люфт правой; рулевая рейкалюфт, разница усилий на рулевом колесе; КПП, сальник к/вала, поддон ДВС-течь; тормозные трубки-коррозия; пыльники повреждены, сальники-течь; износ с/блоков подрамника; передний глушитель-сечет; 25. ЗАДНЯЯ ЧАСТЬ: износ с/блоков подрамника; выхлопная система-коррозия, повреждено крепление; 26. Лонжероны передние и задние-коррозия; 27. Порогисквозная коррозия; 28. Задняя панель кузова-сквозная коррозия; 29. Утечка топлива у б/бака и самого бензобака; 30. Сквозная коррозия днища, коррозия усилителей и прочих элементов кузова;

4. Безопасность

название	Описание	
ПТС проверен	Да	
ТС проверено в ЦБД ГИБДД	Да	
Дубликат ПТС	Да	