

1. Сведения о авто

ЛОТ №			
-------	--	--	--

2. Внешний осмотр

Обозначения:	Н- нет повреждений	Ц- царапина	С- скол
	П- повреждено	О- окрашено	Т- трещина
	В- вмятина	К- коррозия	

Название детали	Описание
Переднее левое крыло:	140 мкрн
Передняя левая дверь:	130 мкрн
Задняя левая дверь:	130 мкрн
Заднее левое крыло:	130 мкрн
Порог левый:	
Задняя дверь / багажник:	180 мкрн
Задний бампер:	
Заднее стекло:	
Заднее правое крыло:	130 мкрн
Задняя правая дверь:	130 мкрн
Передняя правая дверь:	130 мкрн
Переднее правое крыло:	130 мкрн/В
Порог правый:	замят не критично
Капот:	116 мкрн
Передний бампер:	
Лобовое стекло:	Т
Крыша:	130 мкрн
Люк / панорама:	

Примечание:

1. Комплектация: АС 2. ПТС: оригинал 3. Владельцы: 2 4. Кол-во свободных полей: 2 5. Гарантия: нет 6. Сервиса: нет 7. Кол-во ключей: 2 8. Прохождение ТО (отметки): НЕТ 9. Программа импортера: нет 10. Секретки/Метки на запуск ДВС: нет 11. Покраски и работы: в родне, кроме крышки багажника 12. Повреждения: притертости по кузову, не большие вмятины, замят не критично правый порог 13. Диагностика: см. дигу/ основное - ремонт коробки/

3. Технический осмотр

Примечание:

Диагностика: 1. Ветровое стекло-трещина; 2. Стеклоочиститель задний- не работает; 3. Обогрев левого наружного зеркала не работает; 4. Кондиционер-не работает; 5. Проверка работы сцепления-тест-драйв; 6. Оборван трос капота/замена; 7. ОЖ долив; 8. Качество жидкости ГУР-износ; 9. Приводные ремни-растрескивание; 10. Клапанная крышка-течь; 11. Подушки КПП-надрыв нижней опоры; 12. Течь прокладок впускного коллектора; 13. Ошибки по АКПП (АКПП в аварийном режиме); работа ABS и ESP-проверка; 14. Передние тормозные диски-проточка; 15. Износ шин-средне; 16. Течь по стыку КПП; 17. ЗАДНЯЯ ЧАСТЬ: разрыв с/блоков балки;

4. Безопасность

Название	Описание
ПТС проверен	Да
ТС проверено в ЦБД ГИБДД	Да
Дубликат ПТС	Нет