

Диагностика:	Описание:
<p>Моргает левая лампа ближнего света, не горит правая лампа освещения номера, трещина на лобовом стекле, не работает регулировка левого зеркала по горизонтали, повреждены обивки сидений, течь масла в передней части ДВС, горит контрольная лампа "Check Engine", рывки в АКП при начале движения, не "держит" амортизатор капота, заменить передние и задние тормозные колодки, заменить передние тормозные диски, запотевание переднего левого амортизатора, сильный износ опорных подшипников, рваные отбойники задних амортизаторов, пыльники задних амортизаторов отсутствуют, замяты соты конденсора, повреждение колесных дисков, начальные растрескивания с/б передних рычагов, люфт втулок переднего и заднего стабилизатора, запотевание поддона ДВС, АКП в масле. Коды ошибок прилагаются.</p>	<p>1. Комплектация: Комбинированный салон (Кожа Алькантра), Электро-привод крышки багажника, монитор, ксенон, Климат. Обогрев сидений лобового стекла.</p> <p>2. ПТС: Дубликат</p> <p>3. Владельцы по кол-ву регистраций: 7 хозяев</p> <p>4. Кол-во свободных полей: 0</p> <p>12. Покраски и работы: переднее левое крыло, передняя левая дверь, передняя правая дверь, переднее правое крыло, капот, заднее правое крыло, крышка багажника.</p> <p>13. Повреждения:, очаги коррозии на крыше возле лобового стекла, крупные сколы на капоте, трещина лобового стекла, вспучилась краска на левых дверях, сколы крупные на заднем левом крыле, царапины на заднем бампере, крупные сколы на заднем правом крыле и задней правой двери.</p> <p>14. Диагностика: Моргает левая лампа ближнего света, не горит правая лампа освещения номера, трещина на лобовом стекле, не работает регулировка левого зеркала по горизонтали, повреждены обивки сидений, течь масла в передней части ДВС, горит контрольная лампа "Check Engine", рывки в АКП при начале движения, не "держит" амортизатор капота, заменить передние и задние тормозные колодки, заменить передние тормозные диски, запотевание переднего левого амортизатора, сильный износ опорных подшипников, рваные отбойники задних амортизаторов, пыльники задних амортизаторов отсутствуют, замяты соты конденсора, повреждение колесных дисков, начальные растрескивания с/б передних рычагов, люфт втулок переднего и заднего стабилизатора, запотевание поддона ДВС, АКП в масле..</p>