

Покраски и работы: зад пр дверь косметика до 220 , все остальное без окраса.

Повреждения: трещина лоб стекла

Диагностика: по результатам эндоскопии риски на зеркале 7 и 8 цилиндра / реком. к зам. правой опоры ДВС / рек. к зам. АКБ / течь турбины во впуск / течь стыка ДВС-АКПП / течь прокладки правой ГБЦ / запотевание прокладки поддона АКПП / люфт рулевого карданчика /