

Рольф Северо-Запад

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЛИСТ СОСТОЯНИЯ АВТОМОБИЛЯ С ПРОБЕГОМ

дата 05.10.2023

Заказчик: АО "РОЛЬФ" Филиал "Северо-Запад"

Контактный телефон: 8 (495) 786-88-88

Автомобиль: Nissan/Teana

Рег. №: _____



Год выпуска: 2010

Пробег: 234692

V.I.N.: Z8NBBWJ32AS010043


Предыдущее ТО: _____

Следующее ТО: _____



Царапина

Удар



Примечание / доп. оборудование

дата пробег

дата пробег

Причина обращения

Красный - требуются срочные меры, *желтый* - рекомендуется принять меры, *зеленый* - внешне в порядке
нет записей - не проверялось, или визуальная проверка невозможна

		К	Ж	З	Комментарий
Внешний осмотр					
1	Фары: габариты, ближний, дальний свет			X	
2	Указатели поворота, аварийная сигнализация			X	
3	Передние ПТФ			X	
5	Подсветка номера			X	
6	Задние фонари: габариты, стоп-сигнал			X	
7	Фонари заднего хода			X	
10	Ветровое стекло - состояние		X		Затертости; Сколы не более 3 мм без лучей
11	Стеклоочиститель передний			X	
12	Омыватель фар	X			Не работает мотор омывателя фар
13	Стеклоочиститель задний			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:					Дубровских Д.А.
Клиент ознакомлен:					
Внутренний осмотр					
1	Звуковой сигнал			X	
2	Проверка работы ЦЗ			X	
3	Внутреннее освещение			X	
5	Работа привода рег. рулевой колонки			X	
7	Проверка стеклоподъемников			X	
8	Проверка наружных зеркал			X	
12	Состояние напольных ковров			X	
13	Состояние панели приборов			X	
14	Состояние обивки потолка			X	
15	Работа системы вентиляции/кондиционирования/отопителя			X	
17	Проверка стояночного тормоза			X	

	жидкости/подтекание: Вакуумный усилитель				
24	Тормозная система/уровень/качество тормозной жидкости/подтекание: Главный тормозной цилиндр			X	
25	Насос ГУР/уровень/качество жидкости ГУР/подтекание/шумность: Насос ГУР			X	
26	Насос ГУР/уровень/качество жидкости ГУР/подтекание/шумность: Рулевая рейка			X	
29	Ремень/цепь ГРМ/шумность/посторонние звуки: Коромысло, направляющие, клапана и распределительный вал			X	
Комментарии, примечания					
	Проверил:	Дубровских Д.А.			
	Клиент ознакомлен:	.			
Проверки идентификационных номеров и маркировочных табличек					
Комментарии, примечания					
	Проверил:	Дубровских Д.А.			
	Клиент ознакомлен:	.			
Проверка с использованием диагностического прибора (заполняется механиком- диагностом)					
2	Работа АКПП / CVT (вариатор) / РКПП / DSG - считывание кодов с расшифровкой, тест- драйв обязателен на проблемных моделях			X	
3	Работа ABS и ESP - считывание кодов с расшифровкой			X	
4	Работа SRS (AirBag) - считывание кодов с расшифровкой			X	
5	Работа ремней SRS, проверка года выпуска			X	
7	Работа системы климат-контроля - считывание кодов с расшифровкой		X		Имеются активные ошибки
8	Распечатка результатов диагностики с кодами ошибок с расшифровкой			X	
9	Проверка наличия НПБ системы SRS, проверка года выпуска			X	
11	Работа ДВС и катализаторов ОГ - считывание кодов и подключение газоанализатора с расшифровкой (при необходимости): Выпускной коллектор			X	
13	Работа АКПП / CVT шумность/вибрация/посторонние : Валы и шестерни			X	
Комментарии, примечания					

Проверил:		Дубровских Д.А.			
Клиент ознакомлен:		.			
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Передняя часть					
1	Ступичные подшипники			X	
2	Колодки тормозные	X			Остаток тормозной накладки 3мм или меньше
3	Диски тормозные	X			Износ дисков более 80%; Глубокие борозды на тормозной поверхности; Коррозия тормозных дисков
4	Амортизаторы, отбойники, пружины, работоспособность пневмо-баллонов			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:		Дубровских Д.А.			
Клиент ознакомлен:		.			
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Задняя часть					
1	Ступичные подшипники			X	
2	Колодки тормозные	X			Остаток тормозной накладки 3мм или меньше
3	Диски тормозные/барабаны	X			Износ, коррозия
4	Амортизаторы, отбойники, пружины, работоспособность пневмо-баллонов		X		Запотевание амортизатора левого; Запотевание амортизатора правого
5	Проверка стояночного тормоза			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:		Дубровских Д.А.			
Клиент ознакомлен:		.			
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Снаружи автомобиля					
1	Радиатор кондиционера		X		Забиты соты радиатора
2	Радиатор охлаждения ДВС/подтекание			X	
3	Радиатор охлаждения АКПП/подтекание			X	
4	Шины/колесные диски			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:		Дубровских Д.А.			
Клиент ознакомлен:		.			
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Передняя часть					
1	Рычаги подвески: шаровые опоры, сайлентблоки			X	

2	Стабилизатор/Стойки/втулки			X	
3	Рулевые тяги/наконечники			X	
4	Рулевая рейка/рулевой редуктор/люфт/посторонние звуки/закусывание/подтекание		X		Запотевание рулевой рейки
5	АКПП/СVT/DSG/МКПП/РКПП, посторонние звуки/подтекание			X	
9	Тормозные шланги, трубки			X	
12	Состояние пыльников днища кузова (пластик)			X	
13	Наличие защиты картера			X	
14	Поддон ДВС/сальники коленвала/подтекание			X	
18	Карданные валы: люфт, состояние пыльников, сальников / подтекание: ШРУСы		X		Растрескивание внутреннего левого пыльника переднего ШРУС, Растрескивание внутреннего правого пыльника переднего ШРУС

Комментарии, примечания

Проверил:	Дубровских Д.А.
Клиент ознакомлен:	.

Автомобиль на подъемнике/Автомобиль поднят целиком/Задняя часть

3	Рычаги подвески: сайлентблоки, шаровые опоры			X	
6	Тормозные шланги, трубки			X	
7	Стабилизатор/Стойки/втулки			X	
8	Выхлопная система (глушитель)			X	

Комментарии, примечания

Проверил:	Дубровских Д.А.
Клиент ознакомлен:	.

Автомобиль на подъемнике/Автомобиль поднят целиком/Проверка последствий ДТП

2	Проверка лонжеронов передних			X	
3	Проверка лонжеронов задних			X	
4	Проверка порогов на предмет сварки, замены			X	
5	Проверка передней панели кузова			X	
6	Проверка задней панели кузова	X			Следы ДТП, некачественный кузовной ремонт

Комментарии, примечания

Проверил:	Дубровских Д.А.
Клиент ознакомлен:	.

Примечание: если какой-либо пункт оставлен пустым, он не проверялся.

