

Грязный салон, нарекания по салону, сколы и потертости.

Описание

Шевроле Каптива 2.4

Диагностика

**Автомобиль имеет проблему с горящей гирляндой на приборной панели (коротит плата + есть следы протекания воды, скорее всего из под ветрового стекла).
По кузову много вмятин и сколов с коррозией.**

ПТС Да/Нет:

ПТС проверен	нет
ТС проверено в ЦБД ГИБДД	нет
Дубликат ПТС	не проверен