

Описание:

большие расчеты в автотеке , отсутствие боковых шторок безопасности с двух сторон .

2л.дизель 190 л.с. полный привод 2019 год

В ходе тестовой поездки нареканий по работе подвески и работе двигателя не выявлено, никаких кодов неисправностей на табло не горит.

Кузов: Окрас внутренней части левого порога и центральной стойки, порог тянули, местами толщина шпатлевки больше 3000 мкр , две левых двери меняны бьются по 120 мкр , заднее левое крыло не менялось (вытянули , толщина 1500 мкр) , окрас частичный крыши до 250 мкр , передняя часть АМ в пленке не пострадала , фронтальные ПБС на месте , был скользящий удар , остальное все бьется до 150 мкр

Птс оригинал полный, 2 ключа, 2 владельца, пробег соответствует заявленному, судя по состоянию ам и отчетам автотеки и иных сервисов

Диагностика:

Не проводилась