

Описание:

Комплектация: ткань, климат, мультируль, esp

ПТС: ОРИГИНАЛ

Владельцы по кол-ву регистраций: 1

Кол-во свободных полей: 3

Кол-во ключей: 2 ключа

Покраски и работы: окрас всей правой стороны (от 100-1000 мкр)

Повреждения: трещина на переднем бампере, вмятина на капоте и двери ПЛ, по всему кузову сколы и царапины

Диагностика:

1. Не работает стояночный тормоз.

2. Коррозия и выработка передних и задних тормозных дисков.

3. Запотевание задней прав. стойки амортизатора