

Описание:

Комплектация: HSE 4.4 АКПП, СВЕТЛЫЙ КОЖАНЫЙ САЛОН, ЛЮК, ПАМЯТЬ ВОДИТЕЛЬСКОГО СИДЕНЬЯ, КАМЕРА ЗАДНЕГО ВИДА, ТРЕХ ЗОННЫЙ КЛИМАТ-КОНТРОЛЬ

ПТС: ДУБЛИКАТ (УТР)

Владельцы по кол-ву регистраций: 10 РЕГИСТРАЦИЙ

Кол-во свободных полей: 2

Кол-во ключей: 1 ключ

Покраски и работы: АВТО ПОЛНОСТЬЮ КРАШЕН

Повреждения: коррозия над лобовым стеклом, вздутие краски на арках, некачественный окрас плк, сколы на лобовом стекле

Диагностика: 1)Парктроники не работают 2) Камера работает с искажением изображения 3) На лобовом стекле присутствуют сколы 4) Не работает складывание правого зеркала 5) О/Ж мин. 6) на а/м установлено ГБО 7)

Запотевание в тройнике системы охлаждения 8) Течь масла из под датчиков положение распредвалов 9) Срабатывала вся система безопасности SRS (панель передняя перетянута) 10) Запотевание на стыке ДВС и КПП 11)Видны следы ДТП в передней части а/м

Дополнительное оборудование: ГБО

Диагностика:

1)Парктроники не работают 2) Камера работает с искажением изображения 3) На лобовом стекле присутствуют сколы 4) Не работает складывание правого зеркала 5) О/Ж мин. 6) на а/м установлено ГБО 7) Запотевание в тройнике системы охлаждения 8) Течь масла из под датчиков положение распредвалов 9) Срабатывала вся система безопасности SRS (панель передняя перетянута) 10) Запотевание на стыке ДВС и КПП 11)Видны следы ДТП в передней части а/м