

Описание:

Автомобиль был в несильном ДТП в переднюю правую часть, в следствие чего сработала левая боковая подушка безопасности (шторка). Возможно сработала подушка безопасности в сиденье водителя. Все остальные подушки на месте. Ремонтировался передний правый лонжерон (удар не дошел до основной силовой конструкции, только кончик лонжерона), слегка замята трубка охлаждения.

Диагностика:

Окрасы – капот, переднее правое крыло, заменена водительская дверь.