

Описание

Opel Astra GTC

Причина: При проведении дополнительной диагностики обнаружено что, передняя часть ДВС вся в масле, произведено за мытье ДВС.

После за мытья выявлена течь масла турбины и течь масла с антифризом из под теплообменника, появилось запотевание на поддоне ДВС.

Диагностика