

## Описание

Комплектация: Кондей , все эл. стеклоподъемники, литые R16, ПТФ.

ПТС: Дубликат

Владельцы: 7 хоз

Кол-во свободных полей: 0

Кол-во ключей: 1 ключ

Покраски и работы: Кузов полностью окрашен

Повреждения: притертости на бамперах, поврежден ПБ, коррозия в проемах дверей на порогах, вмятинка на ПЛК.

## Диагностика

множество ошибок .Горят ошибки на приборной панели(srs),(электроруль)Не работает подогрев передних сидений.подогрев наружных зеркал.повторители поворота на наружных зеркалах. клавиша центрального замка. Износ резины 90 %.Повреждена передняя панель ( телевизор ) требуется замена .Запотевание корпуса МКПП.Требуется замена реактивной тяги( опора МКПП)Требуется замена стоек стабилизатора ( люфт) Запотевание по стыку ДВС с МКПП , не работает электроусилитель руля