

Описание

Окрас всего кузова к роме крыши с проемами местами есть шпаклевка, и следы ремонта заднего левого крыла внутри под обшивкой

Диагностика

Не проводилась