


Акт осмотра автомобиля

г. Москва

26.03.2024

Марка	Suzuki	Модель	SX4
Год	01/01/2011	Пробег	225207 км
ВИН	TSMEYA21S00585173	Цвет	Зеленый
Двигатель	1586 см / Бензин	Коробка передач	механическая коробка
Тип кузова	Хэтчбек 5 дв.	Привод	передний привод
ПТС	Оригинал	Кол-во регистраций	2
Кол-во ключей	2	Гарантия до	12.03.2010/Нет
Предварительная оценка		Второй комплект колес/шин	Нет

Осмотр состояния ЛКП, мкр



Повреждения экс- и интерьера

Элемент	Состояние ЛКП элемента	Повреждение
---------	------------------------	-------------

## Комплектация

- 1 Подушки безопасности 2
- 2 Регулировка сиденья переднего пассажира Механическая
- 3 Регулировка сиденья водителя Механическая
- 4 Проигрыватель аудио Аудиоподготовка
- 5 Динамики 4
- 6 Система кондиционирования воздуха Кондиционер
- 7 Усилитель руля Гидроусилитель
- 8 Электростеклоподъемники Все
- 9 Штатная аудиоподготовка
- 10 Обогрев зеркал
- 11 Бортовой компьютер
- 12 AUX
- 13 Передние противотуманные фары
- 14 Галогеновые фары
- 15 Автоматический корректор фар
- 16 Центральный замок
- 17 Противоугонная сигнализация
- 18 Иммобилайзер
- 19 Замок руля
- 20 Замок капота
- 21 Блокиратор КПП
- 22 Isofix/LATCH
- 23 ESP
- 24 Подушка безопасности пассажира
- 25 Подушка безопасности водителя
- 26 Система курсовой устойчивости
- 27 Антипробуксовочная система
- 28 Антиблокировочная система (ABS)
- 29 Bluetooth
- 30 USB порт
- 31 Мультируль
- 32 Электроподъемники передние
- 33 Электроподъемники задние
- 34 Темный салон
- 35 Отделка кожей рычага КПП
- 36 Отделка кожей рулевого колеса
- 37 Накладки на пороги
- 38 Датчик света
- 39 Датчик дождя
- 40 Защита картера двигателя

Результаты диагностики

**Красный** - необходимо принять меры, **желтый** - рекомендуется принять меры, **зеленый** - внешне в порядке  
**нет записей** - не проверялось, или визуальная проверка невозможна

	Необходимо принять меры (К)	Рекомендуется принять меры (Ж)	Внешне в порядке (З)	Комментарий
<b>Внешний осмотр</b>				
1	X			Не горит левый ближний и дальний свет.
2			X	
3			X	
5	X			Не горит.
6			X	
7			X	
10			X	
11			X	
13			X	
14	X			Не работают кнопки на штатном ключе.
Комментарии, примечания				
Проверил:				Механики Д.Д.
Клиент ознакомлен::				
<b>Внутренний осмотр</b>				
1			X	
2			X	
3			X	
5			X	
7			X	
8			X	
9			X	
13			X	
14			X	
15			X	
16			X	
17	X			Не работает кондиционер. Отсутствует ремень привода компрессора кондиционера.
18			X	
19			X	
20			X	
21			X	
22			X	
24			X	
26			X	
27			X	
28			X	
Комментарии, примечания				
Проверил:				Механики Д.Д.
Клиент ознакомлен::				
<b>Проверка под капотом</b>				
1			X	
2	X			Разбиты диффузоры радиаторов ДВС. Поврежден нижний патрубок радиатора охлаждения.
3			X	
5			X	
6			X	
7			X	
8			X	
9			X	
10			X	
11			X	
15			X	
Комментарии, примечания				
Проверил:				Механики Д.Д.
Клиент ознакомлен::				
<b>Проверки идентификационных номеров и маркировочных табличек</b>				
Комментарии, примечания				

Проверил:		Механики Д.Д.			
Клиент ознакомлен:					
<b>Проверка с использованием диагностического прибора (заполняется механиком- диагностом)</b>					
1	Работа ДВС и катализаторов ОГ - считывание кодов и подключение газоанализатора с расшифровкой (при необходимости)			X	
2	Работа ABS и ESP - считывание кодов с расшифровкой			X	
3	Работа SRS (AirBag) - считывание кодов с расшифровкой			X	
4	Работа ремней SRS			X	
5	Количество сохранённых ключей			X	
6	Работа системы климат-контроля - считывание кодов с расшифровкой			X	
7	Распечатка результатов диагностики с кодами ошибок с расшифровкой			X	
8	Проверка наличия НПС системы SRS			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:		Механики Д.Д.			
Клиент ознакомлен:					
<b>Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Передняя часть</b>					
1	Ступичные подшипники			X	
2	Колодки тормозные			X	
3	Диски тормозные	X			Предельный износ тормозных дисков, требуется замена.
4	Амортизаторы ,отбойники ,пружины			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:		Механики Д.Д.			
Клиент ознакомлен:					
<b>Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Задняя часть</b>					
1	Ступичные подшипники	X			Люфт заднего левого подшипника ступицы.
2	Колодки тормозные			X	
3	Диски тормозные/барабаны			X	
4	Амортизаторы ,отбойники ,пружины			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:		Механики Д.Д.			
Клиент ознакомлен:					
<b>Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Снаружи автомобиля</b>					
1	Радиатор кондиционера	X			Сильная деформация конденсора.
2	Радиатор охлаждения ДВС/подтекание	X			Течь и деформация радиатора охлаждения ДВС.
3	Шины/колесные диски			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:		Механики Д.Д.			
Клиент ознакомлен:					
<b>Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Передняя часть</b>					
1	Рычаги подвески: шаровые опоры, сайлентблоки	X			Разрывы сайлентблоков передних рычагов.
2	Стабилизатор/Стойки/втулки			X	
3	Рулевые тяги/наконечники			X	
4	Рулевая рейка/рулевой редуктор/люфт/посторонние звуки/закусывание/подтекание			X	
5	Поддон ДВС/сальники коленвала/подтекание	X			Сильная течь с поддона ДВС. Течь масла между ГБЦ и блоком ДВС.
6	АКПП/CVT/DSG/МКПП/РКПП, посторонние звуки/подтекание			X	
7	Приводные валы: люфт, состояние пыльников, сальников / подтекание			X	
8	Тормозные шланги, трубки			X	
9	Выпускной коллектор, катализаторы (наличие)	X			Катализатор отсутствует.
10	Состояние пыльников днища кузова (пластик)			X	
11	Наличие защиты картера			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:		Механики Д.Д.			
Клиент ознакомлен:					
<b>Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Задняя часть</b>					
1	Задняя балка (не подрамник)	X			Отслоение сайлентблоков задней балки.
3	Тормозные шланги, трубки			X	
5	Выхлопная система (глушитель)	X			Деформация заднего глушителя.
Комментарии, примечания					

	Проверил:				Механики Д.Д.
	Клиент ознакомлен:				
<b>Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Проверка последствий ДТП</b>					
2	Проверка лонжеронов передних			X	
3	Проверка лонжеронов задних			X	
4	Проверка порогов на предмет сварки, замены			X	
5	Проверка передней панели кузова	X			Деформация левого несъемного кронштейна нижней поперечины радиаторов. Сломаны болты крепления усилителей переднего бампера.
6	Проверка задней панели кузова	X			Деформация усилителя заднего бампера, задней панели и ниши запасного колеса.
Комментарии, примечания					
	Проверил:				Механики Д.Д.
	Клиент ознакомлен:				

**Примечание: если какой-либо пункт оставлен пустым, он не проверялся.**

Срок действия акта:				
Специалист по оценке и выкупу Черновский П.А. Подпись:		Пустарнаков А.В. Подпись:	Телефон:	Дата: