

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЛИСТ СОСТОЯНИЯ АВТОМОБИЛЯ С ПРОБЕГОМ

дата 20.10.2023

Заказчик Ковалев Михаил Фёдорович 08/07/1964

Контактный телефон 8 (911) 025-40-07



Автомобиль Lada (BA3)/Vesta

Рег. № A149EC198


Год выпуска 2018

Пробег: 95293

V.I.N. XTAGFL110JY161944



Царапина
Удар



Примечание / доп. оборудование

Предыдущее ТО: дата пробег

Следующее ТО: дата пробег

Причина обращения

*Красный - требуются срочные меры, желтый - рекомендуется принять меры, зеленый - внешне в порядке
нет записей - не проверялось, или визуальная проверка невозможна*

		К	Ж	З	Комментарий
Внешний осмотр					
1	Фары: габариты, ближний, дальний свет		X		Не горят лампы; Не горят лампы
2	Указатели поворота, аварийная сигнализация			X	
3	Передние ПТФ		X		Установлен нештатный ксенон; Установлен нештатный ксенон
5	Подсветка номера			X	
6	Задние фонари: габариты, стоп-сигнал			X	
7	Фонари заднего хода			X	
9	Камера заднего хода			X	Установлена не оригинальная камера; Установлена не оригинальная камера
10	Ветровое стекло - состояние			X	
11	Стеклоочиститель передний			X	
14	Работа наружных замков			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:					Быстров П.А.
Клиент ознакомлен:					Ковалев М.Ф.
Внутренний осмотр					
1	Звуковой сигнал		X		Слабый сигнал; Слабый сигнал
1	Подогрев сидений: Водительское сиденье			X	
2	Проверка работы ЦЗ			X	
2	Подогрев сидений: Пассажирское сиденье			X	
3	Внутреннее освещение			X	
7	Проверка стеклоподъемников			X	
8	Проверка наружных зеркал		X		Не работает подогрев зеркала; Не работает подогрев левого зеркала
12	Состояние напольных ковров			X	

	Водяной насос				
22	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание: Термостат			X	
23	Тормозная система/уровень/качество тормозной жидкости/подтекание: Вакуумный усилитель			X	
24	Тормозная система/уровень/качество тормозной жидкости/подтекание: Главный тормозной цилиндр			X	
29	Ремень/цепь ГРМ/шумность/посторонние звуки: Коромысло, направляющие, клапана и распределительный вал			X	
Комментарии, примечания					
	Следы антифриза на задней части двс в районе помпы				
	Проверил:				Быстров П.А.
	Клиент ознакомлен:				Ковалев М.Ф.
Проверки идентификационных номеров и маркировочных табличек					
1	Номер двигателя (читается, соответствует ПТС)		X		Имеется коррозия
2	Вин номер (читается, соответствует ПТС)			X	
3	Дублирующие таблички, на стойке, под капотом (их наличие, соответствие ПТС)			X	
Комментарии, примечания					
	Проверил:				Быстров П.А.
	Клиент ознакомлен:				Ковалев М.Ф.
Проверка с использованием диагностического прибора (заполняется механиком- диагностом)					
4	Работа SRS (AirBag) - считывание кодов с расшифровкой			X	
5	Работа ремней SRS, проверка года выпуска			X	
6	Количество сохранённых ключей			X	
8	Распечатка результатов диагностики с кодами ошибок с расшифровкой			X	
9	Проверка наличия НПБ системы SRS, проверка года выпуска			X	
11	Работа ДВС и катализаторов ОГ - считывание кодов и подключение газоанализатора с расшифровкой (при необходимости): Выпускной коллектор			X	
13	Работа АКПП / CVT шумность/вибрация/посторонние : Валы и шестерни			X	
Комментарии, примечания					
	Ошибка по датчику кислорода Ошибка по датчику масла				
	Проверил:				Быстров П.А.
	Клиент ознакомлен:				Ковалев М.Ф.
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Передняя часть					

1	Ступичные подшипники			X	
2	Колодки тормозные			X	
3	Диски тормозные			X	
4	Амортизаторы, отбойники, пружины, работоспособность пневмо- баллонов			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:					Быстров П.А.
Клиент ознакомлен:					Ковалев М.Ф.
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Задняя часть					
1	Ступичные подшипники			X	
2	Колодки тормозные			X	
3	Диски тормозные/барабаны			X	
4	Амортизаторы, отбойники, пружины, работоспособность пневмо- баллонов			X	
5	Проверка стояночного тормоза			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:					Быстров П.А.
Клиент ознакомлен:					Ковалев М.Ф.
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Снаружи автомобиля					
1	Радиатор кондиционера		X		Забиты соты радиатора; Забиты соты радиатора
2	Радиатор охлаждения ДВС/подтекание			X	
4	Шины/колесные диски			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:					Быстров П.А.
Клиент ознакомлен:					Ковалев М.Ф.
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Передняя часть					
1	Рычаги подвески: шаровые опоры, сайлентблоки			X	
2	Стабилизатор/Стойки/втулки			X	
3	Рулевые тяги/наконечники			X	
4	Рулевая рейка/рулевой редуктор/люфт/посторонние звуки/закусывание/подтекание			X	
5	АКПП/CVT/DSC/МКПП/РКПП, посторонние звуки/подтекание			X	
9	Тормозные шланги, трубки			X	
13	Наличие защиты картера			X	

14	Поддон ДВС/сальники коленвала/подтекание			X	
18	Карданные валы: люфт, состояние пыльников, сальников / подтекание: ШРУСы			X	
Комментарии, примечания					
	Проверил:	Быстров П.А.			
	Клиент ознакомлен:	Ковалев М.Ф.			
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Задняя часть					
2	Задняя балка (не подрамник)		X		Растрескивание сайлентблоков
6	Тормозные шланги, трубки			X	
8	Выхлопная система (глушитель)			X	
Комментарии, примечания					
	Проверил:	Быстров П.А.			
	Клиент ознакомлен:	Ковалев М.Ф.			
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Проверка последствий ДТП					
2	Проверка лонжеронов передних			X	
3	Проверка лонжеронов задних			X	
4	Проверка порогов на предмет сварки, замены			X	
5	Проверка передней панели кузова			X	
6	Проверка задней панели кузова			X	
Комментарии, примечания					
	Проверил:	Быстров П.А.			
	Клиент ознакомлен:	Ковалев М.Ф.			

Примечание: если какой-либо пункт оставлен пустым, он не проверялся.

