

Салон:

Имеются загрязнения в салоне.

Примечание:

Комплектация: Кондиционер, мультируль, птф. ПТС: ОРИГИНАЛ. Владельцы: 3. Кол-во свободных полей: 0. Кол-во ключей: 2 ключа Повреждения: Передний бампер: множественные сколы; притёртость справа; трещины возле птф с двух сторон; левая птф мутная
Частично облезли поводки дворников
Лобовое стекло в трещинах
Резина зимняя с большим износом протектора и малым кол-вом шипов
Передняя левая дверь и стойка в сколах; на двери есть ржавчина
Руль имеет круговую потёртость
Пластик акпп имеет повреждения лкп
Повреждена пленка верхней части левой задней двери и передней правой
Множественные царапины и сколы на заднем левом и правом крыле
Задний бампер имеет множественные притертости и сколы
Крышка багажника в сколах
Хром заднего значка облез
Багажное отделение: грязные полы; пластик поцарапан
Брызговик задний правый имеет дефект
Порог правый имеет вмятины и царапины
На крыше скол
Переднее правое крыло имеет скол
Передняя правая оптика имеет дефект

У АВТОМОБИЛЯ БЫЛ ЗАМЕНЕН ДВИГАТЕЛЬ, НА НОВОМ ДВИГАТЕЛЕ СПИЛЕН НОМЕР

3. Технический осмотр

Примечание:

Диагностика: замена ПТД и ЗТД, замена зимней и летней резины, запотевание в районе переднего сальника колеч.вала,люфт стоек переднего стабилизатора, ДВС помечен краской, есть вероятность что он с разбора.

4. Безопасность

Название	Описание
ПТС проверен	Да
ТС проверено в ЦБД ГИБДД	Да
Дубликат ПТС	