

КРАШЕНА ТОЛЬКО ЛЕВАЯ СТОРОНА. ПРИСУТСТВУЮТ ХРУСТЫ В АКПП.