

Посторонние шумы-стуки в ДВС !!!

1. Комплектация: Титаниум, салон ткань, зимний пакет, штатный КСЕНОН, климат контроль, датчики дождя и света, задний парктроник
2. ПТС: Оригинал
3. Владельцы по кол-ву регистраций: 2
4. Кол-во свободных полей: 0
5. Гарантия: нет
6. Кол-во ключей: 1
7. Сервисная книга: нет
8. Обслуживание/Последнее ТО: самостоятельно
9. Пробег подтверждение: СОСТОЯНИЕ АВТО, облсуживалась сотрудником Рольф самостоятельно (механик)
10. Секретки/Метки на запуск ДВС: нет
11. Покраски и работы: полностью окрашена кроме капота
12. Повреждения: СКОЛЫ НА ЛОБ СТЕКЛЕ и на капоте, зазор между ЗБ и ЗЛК
13. Диагностика: ДВС. Жидкости: Темное, рекомендуется замена, течь клапанной крышки ДВС;
- ЗЧ. Колодки тормозные: Износ 10%;
- Внутренний осмотр: Неисправен обогрев сидений;
- ПЧ. Колодки тормозные: Износ 50%;
- ПЧ. Диски тормозные: Износ 100%, коррозия;
- ЗЧ. Диски тормозные: Износ 10%;
- ЗЧ. Рычаги подвески: сайлентблоки, шаровые опоры: Отслоение сайлентблоков подвески;
- Внутреннее освещение: Неисправен центральный плафон;
- Рулевая рейка/рулевой редуктор: Люфт рулевой рейки;
- Подсветка номера: Неисправна;
- Поддон ДВС/сальники коленвала: Течь на стыке ДВС и АКПП;
- КПП: Течь поддона АКПП;
- Фонари: Неисправны;
- Наружные зеркала: Неисправен обогрев;
- Распечатка результатов диагностики: Множественные ошибки по блокам;
- Ветровое стекло: Сколы;
- Омыватель фар: Неисправен;
- Выпускной коллектор, катализаторы: Коррозия катализатора;
- Пыльники днища кузова: Левый подкрылок повреждён, оторвана теплозащита;
- Ремень, цепь ГРМ: Посторонние стуки в двигателе;
- Система вентиляции: А/с не включается;
- Запасное колесо, домкрат, штатный инструмент: Не полный комплект;
14. Дополнительное оборудование : СИГНАЛИЗАЦИЯ, автозапуск