

1. Сведения о авто

ЛОТ №			
-------	--	--	--

2. Внешний осмотр

Обозначения:	Н- нет повреждений	Ц- царапина	С- скол
	П- повреждено	О- окрашено	Т- трещина
	В- вмятина	К- коррозия	

Название детали	Описание
Переднее левое крыло:	В
Передняя левая дверь:	В
Задняя левая дверь:	В
Заднее левое крыло:	В
Порог левый:	В
Задняя дверь / багажник:	ОЦ
Задний бампер:	ОЦ
Заднее стекло:	
Заднее правое крыло:	В
Задняя правая дверь:	ВО
Передняя правая дверь:	О
Переднее правое крыло:	
Порог правый:	В
Капот:	О\С\В
Передний бампер:	С\Ц\О
Лобовое стекло:	Т
Крыша:	В
Люк / панорама:	

Салон:

--

Примечание:

Многочисленные повреждения кузова а\м (см доп фото в графе повреждения). Покраски и работы: Окрашен капот(240) , передний бампер, крышка багажника (240), ЗПД (150), ППД (150). Задний бампер - окрашен. . Повреждения: Вмятины на крыше, трещина лобового стекла, левая сторона имеет значительные вмятины с царапинами. Крышка багажника и задний бампер (царапины), Правая сторона вмятины и царапины, капот в сколах, ПТФ разбиты, правая фара мутная.

3. Технический осмотр

Примечание:

Диагностика: 1. подсветка кнопки подогрева правого переднего сиденья, правая ПТФ, левая ПТФ разбита. 2. Трещины на приводном ремне. 3. Протёрт задний правый подкрылок. 4. Течь в районе переднего сальника КВ. 5. Течь сальника левого привода. 6. Течь масла на стыке ДВС-АКПП. 7. Порваны сайлентблоки задней подвески. 8. Порваны пыльники стоек заднего стабилизатора.

4. Безопасность

Название	Описание
ПТС проверен	Да
ТС проверено в ЦБД ГИБДД	Да
Дубликат ПТС	