

1. Сведения о авто

ЛОТ №			
-------	--	--	--

2. Внешний осмотр

Обозначения:	Н- нет повреждений	Ц- царапина	С- скол
	П- повреждено	О- окрашено	Т- трещина
	В- вмятина	К- коррозия	

Название детали	Описание
Переднее левое крыло:	
Передняя левая дверь:	
Задняя левая дверь:	
Заднее левое крыло:	О (260 мкрн)
Порог левый:	
Задняя дверь / багажник:	
Задний бампер:	
Заднее стекло:	
Заднее правое крыло:	О (270 мкрн)
Задняя правая дверь:	О (240 мкрн)
Передняя правая дверь:	О (220 мкрн)
Переднее правое крыло:	О (1000 мкрн)
Порог правый:	
Капот:	О (260 мкрн)
Передний бампер:	
Лобовое стекло:	Т
Крыша:	К
Люк / панорама:	

Примечание:

1. Комплектация: климат, камера заднего вида 2. ПТС: ДУБЛЬ 3. Владельцы: 3 4. Кол-во свободных полей: 4 5. Гарантия: Нет 6. Сервиса: Да 7. Кол-во ключей: 2 ключа 8. Программа импортера: Нет 9. Секретки/Метки на запуск ДВС: штатное 10. Покраски и работы: БОКОВИНА ПРАВАЯ, КАПОТ, КРЫЛО 11. Повреждения: ЛОБОВОЕ, ЦАРАПИНЫ 12. Диагностика: АКПП ТОЛЧКИ, ЗАМЕНА ГРМ, БЛОК АБС ЗАМЕНА, КОМПРЕССОР КОНДИЦИОНЕРА, НЕ ЧИТАЕМ НОМЕР ДВС

3. Технический осмотр

Примечание:

Диагностика: 1. Ветровое стекло-трещина; 2. Наружнее зеркало-левое не складывается; 3. Кондиционера-замена компрессора; 4. Стояночный тормоз-замена тросов колодок; 5. Рекомендуется замена комплекта ГРМ; 6. Толчки в АКПП; 7. Номер двигателя-коррозия/не читается; 8. Ошибки: ДВС; проверка работы АКПП, возможен ремонт; проверка работы ABS/ESP-возможна замена блока ABS; 9. Передние и задние диски и колодки-износ, замена; 10. Поддон ДВС-течь; 11. Приводные валы: течь правого сальника;

4. Безопасность

Название	Описание
ПТС проверен	Да
ТС проверено в ЦБД ГИБДД	Да
Дубликат ПТС	Да