

Причины – недочёты по кузову и многочисленные дефекты по слесарке.  
КД не делали, Тест-Драйв: посторонние звуки от подвески, выпускная система сечёт, по электрике много что не работает (накладки дверей есть)