

Примечание:

Отсутствует: Потолочная карта.
-Очаги коррозии/сколы: Капот, дверь передняя левая, крышка багажника, крыша.
-Потертости: Рамки передних ПТФ, бампер передний, задний правый проем, передний правый проем, переднее правое крыло,
-Царапины: левое переднее крыло, кожух левого зеркала, под ручкой открывания двери водителя, проем двери задний левый.
-Запотевание передней левой фары.
-Вмятина: заднее левое крыло, крышка багажника, крыша, задняя правая стойка.
-Притертость: Задняя левая дверь, заднее левое крыло.
-Лобовое стекло в сколах и трещинах.
-Задний бампер разбит.

3. Технический осмотр

Примечание:

Покраски и работы: Окрасы: капот, крыша, крышка багажника, и заднее правое крыло, задний бампер.
Повреждения: Трещина стекла, сколы, задний бампер под замену, вмятина крышки багажника. обязательные работы* отсутствует потолок, повреждена крыша* трещина на лобовом стекле* подсветка номера* приводной ремень* задние суппорта- сервисная кампания* Износ ПТК

4. Безопасность

Название	Описание
ПТС проверен	Да
ТС проверено в ЦБД ГИБДД	Да
Дубликат ПТС	