

Примечание:

Комплектация: особая серия, кейлес, климат, аудио 20	
Кузов: сколы, мелкие потертости.	
Окрас: ппд, зпд, зпк, капот.	
Обнаружен 1 расчёт ремонтных работ	
1 кузовной ремонт Обнаружено ДТП	Замена
ДВЕРЬ П ПР	
УПЛОТН ДВЕРИ П ПР	
УПЛОТНИТЕЛЬ П Л1	
ДВЕРЬ З ПР	
ШАРНИР Н ДВЕРЬ З ПР	
УПД ДВЕРИ З ПР	
УПЛОТНИТЕЛЬ З Л	
НАКЛАДКА ПОРОГА П Л	
ОБЛИЦ ПОРОГА З Л	
ОБЛИЦ В-СТОЙКИ В Л	
ОБЛИЦ В-СТОЙКИ Н Л	
КЛЕММА МАССЫ АКБ С/У	
УПЛОТНИТЕЛЬ ДВЕРЬ П Л - С/У	
УПЛОТНИТЕЛЬ ДВЕРЬ З Л - С/У	
НАКЛАДКА ПОРОГА П Л - С/У	
ЗАЩИТНАЯ ПЛАНКА ПОРОГА З Л С/У	
ДВЕРЬ П ПР ЗАМ, С ДЕТАЛЯМИ ПЕРЕУСТАНОВИТЬ	
ДВЕРЬ З ПР ЗАМ, С ДЕТАЛЯМИ ПЕРЕУСТАНОВИТЬ	
РЕМЕНЬ БЕЗОПАСНОСТИ П Л - С/У	
Ремонт	
ГЕОМЕТРИЯ ПР ЧАСТИ РЕМОНТИРОВАТЬ	

Технический осмотр

Примечание:

В ходе диагностики отмечено: не горит задний правый внутренний фонарь, не горит подсветка номера, не горит задний правый габарит, мелкие сколы, царапины на ветровом стекле, не работает омыватель фар, актуальный код 205207 (сервомеханизм воздушных заслонок), P034600 (датчик положения распредвала 2го ряда цилиндров), P002177 (положение распредвала 2 предписанное положение не достигнуто), заданные значения адаптаций ПО АКП 3-4 передачи низки, C07F200 (сообщения от Collision prevention assist не принято), малый остаток передних тормозных колодок, износ передних тормозных дисков, запотевание переднего правого амортизатора, малый остаток задних тормозных колодок, износ задних тормозных дисков, забиты радиаторы ДВС, надорваны сайлентблоки передних рычагов;

Безопасность

Название	Описание
ПТС проверен	Да
ТС проверено в ЦБД ГИБДД	Да