


## Акт осмотра автомобиля

Московская обл., г. Красногорск

17.07.2024

Марка	Hyundai	Модель	Solaris
Год	01/01/2013	Пробег	91475 км
ВИН	Z94CT41DBDR244450	Цвет	Красный
Двигатель	1591 см / Бензин	Коробка передач	автоматическая коробка
Тип кузова	Седан	Привод	передний привод
ПТС	Оригинал	Кол-во регистраций	3
Кол-во ключей	2	Гарантия до	08.06.2024/Нет
Предварительная оценка		Второй комплект колес/шин	Нет

## Осмотр состояния ЛКП, мкр



## Повреждения экс- и интерьера

Элемент	Состояние ЛКП элемента	Повреждение
Бампер задний	x	x
Бампер передний	x	x
Дверь передняя правая		Потертость
Крыло заднее левое		Царапина
Крыло переднее левое		Скол

## Комплектация

- 1 Регулировка сиденья переднего пассажира Механическая
- 2 Регулировка сиденья водителя Механическая
- 3 Обогрев сидений Передние
- 4 Проигрыватель аудио Аудиоподготовка
- 5 Система кондиционирования воздуха Кондиционер
- 6 Электростеклоподъемники Все
- 7 Розетка 12 V
- 8 Бортовой компьютер
- 9 AUX
- 10 Галогеновые фары
- 11 Центральный замок
- 12 Иммоилайзер
- 13 Подушки безопасности оконные (шторки)
- 14 Подушка безопасности пассажира
- 15 Подушка безопасности водителя
- 16 Антиблокировочная система (ABS)
- 17 Bluetooth
- 18 USB порт
- 19 Подогрев передних сидений
- 20 ЭРА-ГЛОНАСС
- 21 Электроподъемники передние
- 22 Электроподъемники задние
- 23 Темный салон
- 24 Отделка кожей рычага КПП
- 25 Отделка кожей рулевого колеса
- 26 Индикатор внешней температуры

Результаты диагностики

<b>Красный - необходимо принять меры, желтый - рекомендуется принять меры, зеленый - внешне в порядке нет записей - не проверялось, или визуальная проверка невозможна</b>				
	Необходимо принять меры (К)	Рекомендуется принять меры (Ж)	Внешне в порядке (З)	Комментарий
<b>Внешний осмотр</b>				
1		X		Не работает левый ближний
2			X	
3			X	
5			X	
6		X		Следы ремонта заднего правого фонаря
7			X	
8			X	Установлен не оригинальный парктроник; Установлен не оригинальный парктроник
9			X	Установлена не оригинальная камера; Установлена не оригинальная камера
10			X	
11			X	
14			X	
19			X	
Комментарии, примечания				
Проверил:				Максимов МВ.
Клиент ознакомлен::				
<b>Внутренний осмотр</b>				
1			X	
2			X	
3			X	
4			X	
6			X	
9			X	
11			X	
12			X	
16			X	
17		X		Царапины; Установлена не штатная мультимедиа , следы не аккуратной установки
18			X	
19	X			Отсутствует фреон
21			X	
24			X	
26			X	
27			X	
28			X	
30		X		Нет возможности проверить из за чехлов
31		X		Нет возможности проверить из за чехлов
32		X		Нет возможности проверить из за чехлов
33		X		Нет возможности проверить из за чехлов
34			X	
35			X	
36			X	
37			X	
38			X	
39			X	
40			X	
41			X	
42			X	
43			X	
44			X	
45			X	
46			X	
Комментарии, примечания				

	Проверил:		Максимов М.В.
	Клиент ознакомлен:		
<b>Проверка под капотом</b>			
2	Состояние приводных ремней и роликов		X
3	Состояние топливной системы/подтекание		X
6	Состояние подушек ДВС	X	
7	Состояние подушек КПП		X
8	Состояние АКБ		X
12	Проверка генератора		X
13	Проверка стартера		X
14	Двигатель	X	
15	ДВС Проверка впускного коллектора на герметичность: Впускной коллектор		X
16	Клапанная крышка - уровень/качество масла/подтекание	X	
17	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание		X
18	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание: Водяной насос		X
19	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание: Термостат		X
20	Тормозная система/уровень/качество тормозной жидкости/подтекание: Вакуумный усилитель		X
21	Тормозная система/уровень/качество тормозной жидкости/подтекание: Главный тормозной цилиндр		X
22	Насос ГУР/уровень/качество жидкости ГУР/подтекание/шумность: Насос ГУР	X	
23	Рулевая рейка/рулевой редуктор/люфт/посторонние звуки/закусывание/подтекание: Рулевая рейка		X
24	Рулевая рейка/рулевой редуктор/люфт/посторонние звуки/закусывание/подтекание: Рулевой редуктор		X
25	Ремень/цепь ГРМ/шумность/посторонние звуки: Коромысло, направляющие, клапана и распределительный вал		X
26	Тормозная система/ уровень / качество тормозной жидкости / подтекание		X
Комментарии, примечания			
	Проверил:		Максимов М.В.
	Клиент ознакомлен:		
<b>Проверки идентификационных номеров и маркировочных табличек</b>			
1	Номер двигателя (читается, соответствует ПТС)		X
2	Вин номер (читается, соответствует ПТС)		X
3	Дублирующие таблички, на стойке, под капотом (их наличие, соответствие ПТС)		X
Комментарии, примечания			
	Проверил:		Максимов М.В.
	Клиент ознакомлен:		
<b>Проверка с использованием диагностического прибора (заполняется механиком- диагностом)</b>			
1	Работа АКПП / CVT (вариатор) / РКПП / DSG - считывание кодов с расшифровкой, тест- драйв обязателен на проблемных моделях		X
2	Работа ABS и ESP - считывание кодов с расшифровкой		X
3	Работа SRS (AirBag) - считывание кодов с расшифровкой		X
4	Работа ремней SRS, проверка года выпуска		X
6	Работа системы климат-контроля - считывание кодов с расшифровкой		X
7	Распечатка результатов диагностики с кодами ошибок с расшифровкой		X
8	Проверка наличия НПБ системы SRS, проверка года выпуска		X
9	Работа ДВС и катализаторов ОГ - считывание кодов и подключение газоанализатора с расшифровкой (при необходимости)		X
10	Работа АКПП / CVT шумность/вибрация/посторонние : Валы и шестерни		X
11	Проверка работы вентилятора охлаждения ДВС, считывание кодов неисправностей		X
	Проверка работы турбокомпрессора,		

12	считывание кодов неисправностей			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:					Максимов МВ.
Клиент ознакомлен::					
<b>Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Передняя часть</b>					
1	Передние ступичные подшипники			X	
2	Колодки тормозные передние			X	
3	Диски тормозные	X			Коррозия тормозных дисков
4	Амортизаторы, отбойники, пружины, работоспособность пневмо- баллонов			X	
5	Проверка переднего тормозного суппорта, свободный ход направляющих, состояние пыльников, течь тормозной жидкости			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:					Максимов МВ.
Клиент ознакомлен::					
<b>Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Задняя часть</b>					
1	Задние ступичные подшипники			X	
2	Колодки тормозные задние			X	
3	Диски тормозные/барабаны		X		Износ дисков менее 50%; Износ дисков менее 50%
4	Амортизаторы, отбойники, пружины, работоспособность пневмо- баллонов			X	
5	Проверка стояночного тормоза			X	
6	Проверка заднего тормозного суппорта, свободный ход направляющих, состояние пыльников, течь тормозной жидкости			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:					Максимов МВ.
Клиент ознакомлен::					
<b>Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Снаружи автомобиля</b>					
1	Радиатор кондиционера			X	
2	Радиатор охлаждения ДВС/подтекание			X	
3	Радиатор охлаждения АКПП/подтекание			X	
4	Шины/колесные диски			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:					Максимов МВ.
Клиент ознакомлен::					
<b>Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Передняя часть</b>					
1	Рычаги подвески: шаровые опоры, сайлентблоки			X	
2	Стойки/ втулки стабилизатора передние			X	
3	Рулевые тяги/наконечники	X			Люфт правой рулевой тяги
4	Рулевая рейка/рулевой редуктор/люфт/посторонние звуки/закусывание/подтекание			X	
5	Коробка переключения передач	X			Течь правого сальника КПП
6	Тормозные шланги, трубки			X	
7	Состояние пыльников днища кузова (пластик)			X	
8	Наличие защиты картера			X	
9	Поддон ДВС/сальники коленвала/подтекание			X	
10	Передний карданный вал и крестовины: люфт, состояние пыльников, сальников/подтекание:Крестовины и передний карданный вал			X	
11	Передние приводные валы:люфт, состояние пыльников, сальников/подтекание: ШРУСЫ			X	
12	Выпускной коллектор, катализаторы (наличие)			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:					Максимов МВ.
Клиент ознакомлен::					
<b>Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Задняя часть</b>					
1	Задняя балка (не подрамник)			X	
3	Тормозные шланги, трубки			X	
5	Выхлопная система (глушитель)			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:					Максимов МВ.
Клиент ознакомлен::					
<b>Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Проверка последствий ДТП</b>					
2	Проверка лонжеронов передних			X	

3	Проверка лонжеронов задних			X	
4	Проверка порогов на предмет сварки, замены	X			Замят правый правый; Замят правый правый
5	Проверка передней панели кузова			X	
6	Проверка задней панели кузова			X	
7	Проверка днища кузова			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:				Максимов М.В.	
Клиент ознакомлен::					

**Примечание: если какой-либо пункт оставлен пустым, он не проверялся.**

Срок действия акта:				
Специалист по оценке и выкупу Дементьев И.А. Подпись:		Чумакова Л.Ю. Подпись:	Телефон:	Дата: