

1. Сведения о авто

ЛОТ №			
-------	--	--	--

2. Внешний осмотр

Обозначения:	Н- нет повреждений	Ц- царапина	С- скол
	П- повреждено	О- окрашено	Т- трещина
	В- вмятина	К- коррозия	

Название детали	Описание
Переднее левое крыло:	О
Передняя левая дверь:	О
Задняя левая дверь:	
Заднее левое крыло:	
Порог левый:	
Задняя дверь / багажник:	
Задний бампер:	
Заднее стекло:	
Заднее правое крыло:	О
Задняя правая дверь:	О
Передняя правая дверь:	
Переднее правое крыло:	
Порог правый:	
Капот:	
Передний бампер:	
Лобовое стекло:	
Крыша:	
Люк / панорама:	

Салон:

--

Примечание:

1. Комплектация: HSE -Dinamic	
2. ПТС: дубль	
3. Владельцы: 2 хоз	
4. Кол-во свободных полей: 4	
5. Гарантия: до мая 2019 продленка (полис Ингосстрах в авто)	
6. Сервиса: нет	
7. Кол-во ключей: 2 ключа	
8. Прохождение ТО (отметки): Дилер	
9. Программа импортера: Approved	
10. Секретки/Метки на запуск ДВС: метка	
11. Покраски и работы: водительская дверь, зп правая дверь, зп крыло, пл крыло	
12. Повреждения: нет	
13. Диагностика: есть подтекания по мотору, течь турбы, есть ошибки, в целом критичного ничего/	ТЕСТ-ДРАЙВ
ОК	

3. Технический осмотр

Примечание:

Диагностика: 1. Ошибки по работе ДВС и блоков; 2. Течь антифриза с патрубком в развале блока цилиндров; 3. Течь масла в развале блока цилиндров - возможна неисправность теплообменника; 4. Низкий уровень охлаждающей жидкости; 5. Деформирован левый интеркуллер; 6. Течь левой турбины; 7. Обильная течь масла по задней стенке ДВС; 8. Течь заднего сальника коленвала; 9. Течь прокладки поддона АКПП; 9. Износ передних шин 2 шт.; 10. Износ задних тормозных дисков;

4. Безопасность

Название	Описание
ПТС проверен	Да
ТС проверено в ЦБД ГИБДД	Да
Дубликат ПТС	Да