

1. Сведения о авто

ЛОТ №			
-------	--	--	--

2. Внешний осмотр

Обозначения:	Н- нет повреждений	Ц- царапина	С- скол
	П- повреждено	О- окрашено	Т- трещина
	В- вмятина	К- коррозия	

Название детали	Описание
Переднее левое крыло:	
Передняя левая дверь:	
Задняя левая дверь:	О (200 мкрн)
Заднее левое крыло:	О (200 мкрн)
Порог левый:	
Задняя дверь / багажник:	
Задний бампер:	
Заднее стекло:	
Заднее правое крыло:	
Задняя правая дверь:	
Передняя правая дверь:	
Переднее правое крыло:	
Порог правый:	
Капот:	
Передний бампер:	
Лобовое стекло:	С
Крыша:	
Люк / панорама:	

Салон:

--

Примечание:

1. АВТО был КРЕДИТНЫЙ /ДО 31.03 СОБСТВЕННИК ПРИВЕЗЕТ СПРАВКУ О ПОГАШЕНИИ КРЕДИТА/на склад РОЛЬФ уже принят - в продаже
1. Комплектация: Бизнес
2. ПТС: Дубликат
3. Владельцы: 3 ХОЗ
4. Кол-во свободных полей:2
5. Гарантия: нет
6. Сервиса: да
7. Кол-во ключей: 2 ключа
8. Прохождение ТО (отметки): да
9. Программа импортера: Нет
10. Секретки/Метки на запуск ДВС: НЕТ
11. Окрасы: 3/п крыло, 3/п дверь
12. Диагностика: требуется кап ремонт ЛВС

3. Технический осмотр

Примечание:

--

Диагностика: 1. Левый ближний свет не работает; 2. Подсветка номера - не работает; 3. Ветровое стекло - скол; 4. Фары - конденсат внутри; 5. Трещины обивки водительского сиденья; 6. Уровень ОЖ - ниже минимума, долил; 7. Клапанная крышка - запотевание; 8. ДВС троит. Замер компрессии показал отсутствие компрессии в 3 цилиндре; при запуске ДВС - треск цепи; НЕОБХОДИМ РЕМОНТ ДВС; 9. Пропуски зажигания по 3 цилиндру; неэффективная работа катализатора; 10. Передние тормозные диски - износ, бурты; 11. Радиатор кондиционера - загрязнен/чистка; 12. Передняя часть: передние сайлентблоки передних рычагов - надрывы, задний сальник - течь, запотевание стыка поддона и АКПП;

4. Безопасность

Название	Описание
ПТС проверен	Да
ТС проверено в ЦБД ГИБДД	Да
Дубликат ПТС	Да