

1. Сведения о авто

ЛОТ №			
-------	--	--	--

2. Внешний осмотр

Обозначения:	Н- нет повреждений	Ц- царапина	С- скол
	П- повреждено	О- окрашено	Т- трещина
	В- вмятина	К- коррозия	

Название детали	Описание
Переднее левое крыло:	
Передняя левая дверь:	П
Задняя левая дверь:	
Заднее левое крыло:	П
Порог левый:	
Задняя дверь / багажник:	
Задний бампер:	
Заднее стекло:	
Заднее правое крыло:	П
Задняя правая дверь:	Ц
Передняя правая дверь:	П
Переднее правое крыло:	П
Порог правый:	
Капот:	
Передний бампер:	П
Лобовое стекло:	
Крыша:	
Люк / панорама:	

Примечание:

1. Комплектация: КОНДЕЙ 2 СТЕКЛ 2. Оригинал 3. Владельцы: 1 хоз 4. Кол-во свободных полей: 2 5. Гарантия: Нет 6. Сервиса: ДА 29300 7. Кол-во ключей: 1 ключ 8. Прохождение ТО (отметки): 29300 9. Программа импортера: - 10. Секретки/Метки на запуск ДВС: НЕТ 11. Покраски и работы: - 12. Повреждения: ВМЯТИНЫ? ПРИТЕРТОСТИ И ЦАРАПИНЫ ПО КУЗОВУ (см.фото) 13. Диагностика: тЕЧЬ КРЫШЕК ДВС , ХРУСТ МКПП НА 5-Ю. НЕ РАБ АС, САЙЛЕНТБЛОКИ , НОМЕР ДВС НЕ ЧИТ КОРРОЗИЯ

3. Технический осмотр

Примечание:

Диагностика: 1. Фары-затерты; 2. Задние фонари-не горит центр; 3. Не работает личинка багажника; 4. Пепельница/прикуриватель-отсутствует/не работает; 5. Стеклоподъемники-не исправен водит.двери-замята дверь; 6. Не работает кондиционер; 7. С хрустом включается 5-ая передача, шум первичного вала МКПП; 8. Не горит часть подсветки торпедо, затерт руль; 9. Качество тормозной жидкости-средне; 10. Уровень жидкости ГУР-средне; 11. Потееет клапанная крышка, подтеки из-под крышек ГРМ; 12. Номер двигателя-коррозия, не читается; 13. VIN-коррозия, читается; 14. Ошибка по ДВС: не горит контрольная лампа/коды: Df352, df0222, df083 ; 15. Передняя часть: тормозные диски-износ средне; износ правого опорного подшипника-средне; 16. Задняя часть: требуется профилактика тормозных механизмов; 17. Радиатор кондиционера-деформирован, повреждены соты; 18. Передняя часть: люфт левой шаровой, люф левой тяги; рулевая рейка-течь, люфт; 19. Сальник коленвала передний-течь; 20. Приводные валы: течь левого сальника; 21. Деформированы усилители на днище, защита трубок; 22. Задняя часть: износ с/блоков балки; 23. Деформирован правый передний лонжерон; 24. Поврежден правый порог; 25. Усилители бамперов: поврежден передний;

4. Безопасность

Название	Описание
ПТС проверен	Да
ТС проверено в ЦБД ГИБДД	Да
Дубликат ПТС	Нет