

1. Комплектация: ХОККЕЙ ЭДИШН, КЛИМАТ 2 ЗОНЫ, СПОРТ СИДЕНИЯ, БЫЛА ЛИЦЕНЗИЯ ТАКСИ

2. ПТС: ОРИГИНАЛ 3. Владельцы по кол-ву регистраций: 1 4. Кол-во свободных полей: 3

6. Кол-во ключей: 2 ключа 7. Сервисная книга: НЕТ 8. Обслуживание/Последнее ТО: ПРОФ СЕРВИС 9. Пробег подтверждение: Автотека

11. Покраски и работы: ВСЯ ПРАВАЯ СТОРОНА ОКРАС + БАГАЖНИК

12. Повреждения: ЛОБ ТРЕСНУТ, ВМЯТИНЫ НА ПЕРЕДНИХ КРЫЛЬЯХ, НА ЗАДНИХ, ВМЯТИНЫ СЛЕВА НА СТОЙКЕ, СЛОМАНА РЕШЕТКА, ТРЕСНУТЫ БАМПЕРА

13. Диагностика: Помутнение головной оптики. Не горит правая подсветка номера. Не закреплены 2 датчика переднего парктроника. Трещины/сколы на лобовом стекле. Изношены щётки стеклоочистителя. Отсутствуют пепельница и прикуриватель. Не горит лампа подсветки пространства для ног (з.л.) Прожжена обивка водительского сиденья. Сильное загрязнение салона автомобиля. Слабая эффективность работы системы кондиционирования (требуется проверка количества хладагента). Загрязнена тормозная жидкость. Трещины на ремне привода навесных агрегатов. Запотевание на муфте компрессора конд. Отсутствуют центральные электроды свечей зажигания, отколот кусок изолятора свечи во 2м цилиндре. АКБ подлежит замене. Замена ремня ГРМ. Износ тормозных дисков (обе оси) > 100%. Посторонние предметы между витками передних пружин. Сильное загрязнение радиаторов (требуется замена пакета радиаторов(очистка невозможна)). Изношена резина, на задней оси установлена резина с различным рисунком протектора. Трещины/надрывы на сайлентблоках рычагов передней подвески. Люфт в стойках переднего стабилизатора. Течь масла из под: фильтра, маслоотделителя сист. вент. картера, поддона картера двигателя. Сгнила внешняя обшивка глушителя. В рег-ре событий множество ошибок - см. протокол диагностики. Результаты замера компрессии: 1цил. - 10.1 Bar 2цил. - 11.0 Bar 3цил. - 11.4 Bar 4цил. - 11.3 Bar