

Причина: ошибка по клапану CVT, незначительные замечания по переднему бамперу.