

1. Сведения о авто

ЛОТ №			
-------	--	--	--

2. Внешний осмотр

Обозначения:	Н- нет повреждений	Ц- царапина	С- скол
	П- повреждено	О- окрашено	Т- трещина
	В- вмятина	К- коррозия	

Название детали	Описание
Переднее левое крыло:	пластик
Передняя левая дверь:	
Задняя левая дверь:	О (150 мкрн)
Заднее левое крыло:	О (160 мкрн)
Порог левый:	
Задняя дверь / багажник:	
Задний бампер:	
Заднее стекло:	
Заднее правое крыло:	О (1000 мкрн)
Задняя правая дверь:	О (1000 мкрн)
Передняя правая дверь:	О (150 мкрн)
Переднее правое крыло:	пластик
Порог правый:	
Капот:	
Передний бампер:	
Лобовое стекло:	
Крыша:	
Люк / панорама:	

Салон:

--

Примечание:

Иное: Требуется кап.ремонт ДВС (а/м не на ходу; клапана столкнулись с поршнями - замена ГБЦ и поршневой группы)

1. Комплектация: ОЧЕНЬ "ЖИРНЫЙ" МИНИВЕН, КСЕНОН, НАВИГАЦИЯ, КРУИЗ, СВЕТ, ДОЖДЬ, КЛИМАТ.
2. ПТС: ОРИГИНАЛ
3. Владельцы:1
4. Кол-во свободных полей: 2
5. Гарантия:НЕТ
6. Сервиса:НЕТ
7. Кол-во ключей:1
8. Прохождение ТО (отметки):НЕТ
9. Программа импортера:НЕТ
10. Секретки/Метки на запуск ДВС:НЕТ
11. Покраски и работы:4 ЭЛЕМЕНТА
12. Повреждения: НЕТ
13. Диагностика:ИЗ ОСНОВНОГО ЭТО ТЕЧЬ ПАТРУБКОВ НАДДУВА (НЕ ТУРБЫ), ОСЫПАНИЕ СОТ РАДИАТОРА КОНДЕЯ, ОДНА ШАРОВАЯ ОПОПРА, САЙЛЕНТЫ ЗАДНЕЙ БАЛКИ (НЕКРИТИЧНО).

3. Технический осмотр

Примечание:

Диагностика: Требуется кап.ремонт
ДВС (а/м не на ходу; клапана столкнулись с поршнями - замена ГБЦ и поршневой группы) 1. Не горит подсветка номера; 2. Левый стоп не работает; 3. В фарах установлены нештатные диодные лампы, нарушена регулировка фар; 4. Задний ППФ не работает; 5. Нет запасного колеса; 6. Правый передний электростеклоподъемник - при закрывании шум; 7. ОЖ - долив; 8. Турбина: течь по патрубку наддува; 9. Радиатор кондиционера - осыпание сот; 10. Радиатор охлаждения ДВС - загрязнен; 11. Правая шаровая опора - люфт; 12. Сайлентблоки задней балки - трещины;

4. Безопасность

Название	Описание
ПТС проверен	Да
ТС проверено в ЦБД ГИБДД	Да
Дубликат ПТС	Нет