

Салон:

Имеются загрязнения в салоне.

Примечание:

окрас: капот плк, ппк, злд, зпк. Возможно отсутствует подушка . Есть следы ремонта под капотом. 3 хоз

3. Технический осмотр

Примечание:

1. свист приводных ремней2. перелита охлаждающая жидкость в расширительном бочке3. порвана резинка заднего стеклоочистителя4. не работает корректор фар5. не работает ЦЗ задней правой двери6. не закреплен АКБ7. разная резина на осях, задняя изношена (на min)8. деформирована защита картера и пыльник под переднем бампером9. коррозия капота по швам10. отключена индикация SRS на приборной панелиВ1031 сопротивление подушки безопасности водителяВ1026 активация преднатяжителя ремня водителяВ1021 срабатывание передней подушки безопасности11. В1141 разъединен датчик температуры наружного воздуха

4. Безопасность

Название	Описание
ПТС проверен	Да
ТС проверено в ЦБД ГИБДД	Да
Дубликат ПТС	