

1. Сведения о авто

ЛОТ №			
-------	--	--	--

2. Внешний осмотр

Обозначения:	Н- нет повреждений	Ц- царапина	С- скол
	П- повреждено	О- окрашено	Т- трещина
	В- вмятина	К- коррозия	

Название детали	Описание
Переднее левое крыло:	О (210 мкрн)
Передняя левая дверь:	120 мкрн
Задняя левая дверь:	О (220 мкрн)
Заднее левое крыло:	О (200 мкрн)/К
Порог левый:	
Задняя дверь / багажник:	О (270 мкрн)
Задний бампер:	
Заднее стекло:	
Заднее правое крыло:	160 мкрн/К
Задняя правая дверь:	О (210 мкрн)
Передняя правая дверь:	120 мкрн
Переднее правое крыло:	
Порог правый:	
Капот:	О (210 мкрн)/С
Передний бампер:	
Лобовое стекло:	П
Крыша:	130 мкрн
Люк / панорама:	

Салон:

--

Примечание:

1. Комплектация: 3.6 бензин 2. ПТС: ДУБЛИКАТ (СДАН) 3. Владельцы: 6 4. Кол-во свободных полей: 2 5. Гарантия: / Нет 6. Сервиса: Нет 7. Кол-во ключей: 2 ключа / 8. Прохождение ТО (отметки): Нет 9. Программа импортера: Нет 10. Секретки/Метки на запуск ДВС: нет 11. Покраски и работы: косметику делал. 12. Повреждения: потеют фары, помят капот

3. Технический осмотр

Примечание:

--

Диагностика: 1. Правая передняя ПТФ-не работает; 2. Левая фара-потеет; 3. Подсветка номера - не работает; 4. Внутренний левый стоп-габарит не работает; 5. Левая фара-не работает ближний/ремонт ксенона; 6. Ветровое стекло-трещина; 7. Не работает регулировка фар; 8. Уровень жидкости ГУР-минимум; 9. Течь насоса ГУР; 10. По результатам комплексной диагностики-неисправность блока управления системы регулирования энергопотребления; 11. Передние тормозные колодки - износ более 50 %; 12. Радиатор кондиционера-загрязнен; 13. Радиатор охлаждения АКПП - забит грязью; 14. Передняя часть: правая шаровая, люфт рулевой тяги справа, течь магистральной трубки ГУР у рейки, поддон ДВС - запотевания, задний сальник коленвала - течь, КПП: течь масла через разъем на АКПП; Выхлопная система - износ; 15. Задняя часть: запотевание хвостовика;

4. Безопасность

Название	Описание
ПТС проверен	Да
ТС проверено в ЦБД ГИБДД	Да
Дубликат ПТС	Да