


Акт осмотра автомобиля

г. Санкт-Петербург

15.06.2024

Марка	Ford	Модель	Kuga
Год	01/01/2018	Пробег	87435 км
ВИН	Z6FAXXESMAJM12593	Цвет	Серый
Двигатель	2488 см / Бензин	Коробка передач	автоматическая коробка
Тип кузова	Внедорожник 5 дв.	Привод	передний привод
ПТС	Дубль	Кол-во регистраций	1
Кол-во ключей	2	Гарантия до	/Нет
Предварительная оценка	1800000	Второй комплект колес/шин	Нет

Осмотр состояния ЛКП, мкр



Повреждения экс- и интерьера

Элемент	Состояние ЛКП элемента	Повреждение
---------	------------------------	-------------

Комплектация

- 1 Круиз-контроль Круиз-контроль
- 2 Регулировка руля В 2 направлениях
- 3 Регулировка сиденья переднего пассажира Механическая
- 4 Регулировка сиденья водителя Механическая
- 5 Обогрев сидений Передние
- 6 Система кондиционирования воздуха Климат (2 зоны)
- 7 Усилитель руля Электроусилитель
- 8 Электростеклоподъемники Все
- 9 Регулировка руля по высоте и вылету
- 10 Бортовой компьютер
- 11 Электропривод регулировки зеркал
- 12 Подушки безопасности боковые задние
- 13 Подушка безопасности пассажира
- 14 Подушка безопасности водителя
- 15 Система контроля давления в шинах
- 16 Антиблокировочная система (ABS)
- 17 Регулировка сидений водителя по высоте
- 18 Запуск двигателя с кнопки
- 19 Подогрев передних сидений
- 20 Передний центральный подлокотник
- 21 Обогрев рулевого колеса
- 22 Мультируль
- 23 Регулировка передних по высоте
- 24 Электроподъемники передние
- 25 Электроподъемники задние
- 26 Подрулевые лепестки переключения передач
- 27 Отделка кожей рычага КПП
- 28 Отделка кожей рулевого колеса
- 29 Колпаки колёс декоративные
- 30 Индикатор внешней температуры
- 31 Датчик света
- 32 Датчик дождя

Результаты диагностики

<p>Красный - необходимо принять меры, желтый - рекомендуется принять меры, зеленый - внешне в порядке нет записей - не проверялось, или визуальная проверка невозможна</p>				
	Необходимо принять меры (К)	Рекомендуется принять меры (Ж)	Внешне в порядке (З)	Комментарий
Внешний осмотр				
1	X			Повреждены; Имеются трещины; Повреждены; Имеются трещины
2			X	
3			X	
4			X	
5			X	
6			X	
7			X	
8			X	
9			X	
10		X		Сколы
11			X	
13			X	
14			X	
15			X	
16			X	
17			X	
18			X	
19			X	
Комментарии, примечания				
Проверил:				Клещенок Д.А.
Клиент ознакомлен:				
Внутренний осмотр				
1			X	
2			X	
3			X	
4			X	
5			X	
6			X	
7			X	
8			X	
9			X	
10			X	
11			X	
12			X	
13			X	
14			X	
15			X	
16			X	
17	X			Следы ремонта после ДТП; Следы ремонта после ДТП
18	X			Заломы потолка; Заломы потолка
19			X	
20			X	
21			X	
22			X	
23			X	
24			X	
25			X	
26			X	
27			X	
28			X	
29			X	
30			X	
31			X	
32			X	
33			X	

34	Состояние обивки дверей: Водительская дверь			X	
35	Состояние обивки дверей: Пассажирская дверь			X	
36	Состояние обивки дверей: Задняя левая дверь			X	
37	Состояние обивки дверей: Задняя правая дверь			X	
38	Состояние обивки дверей: Крышка/дверь багажника			X	
39	Состояние накладок педалей			X	
40	Состояние рулевого колеса			X	
42	Запуск двигателя: Инерционный привод стартера (Бендикс)			X	
44	Состояние рукоятки КПП			X	
45	Проверка показания одометра/Оценка пробега			X	
46	Запуск двигателя			X	

Комментарии, примечания

Проверил:	Клещенок Д.А.
Клиент ознакомлен::	

Проверка под капотом

1	Интеркуллер			X	
2	Состояние приводных ремней и роликов			X	
3	Состояние топливной системы/подтекание			X	
5	Катушки зажигания			X	
6	Состояние подушек ДВС	X			Просадка правой подушки
7	Состояние подушек КПП			X	
8	Состояние АКБ			X	
11	Турбина/посторонние звуки/отсутствие подтеканий			X	
12	Проверка генератора			X	
13	Проверка стартера			X	
14	Двигатель			X	
15	ДВС Проверка впускного коллектора на герметичность: Впускной коллектор			X	
16	Клапанная крышка - уровень/качество масла/подтекание		X		Запотевание прокладки клапанной крышки
17	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание			X	
18	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание: Водяной насос			X	
19	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание: Термостат			X	
20	Тормозная система/уровень/качество тормозной жидкости/подтекание: Вакуумный усилитель			X	
21	Тормозная система/уровень/качество тормозной жидкости/подтекание: Главный тормозной цилиндр			X	
22	Насос ГУР/уровень/качество жидкости ГУР/подтекание/шумность: Насос ГУР			X	
23	Рулевая рейка/рулевой редуктор/люфт/посторонние звуки/закусывание/подтекание: Рулевая рейка			X	
24	Рулевая рейка/рулевой редуктор/люфт/посторонние звуки/закусывание/подтекание: Рулевой редуктор			X	
25	Ремень/цепь ГРМ/шумность/посторонние звуки: Коромысло, направляющие, клапана и распределительный вал			X	
26	Тормозная система/ уровень / качество тормозной жидкости / подтекание			X	

Комментарии, примечания

Проверил:	Клещенок Д.А.
Клиент ознакомлен::	

Проверки идентификационных номеров и маркировочных табличек

1	Номер двигателя (читается, соответствует ПТС)			X	
2	Вин номер (читается, соответствует ПТС)			X	
3	Дублирующие таблички, на стойке, под капотом (их наличие, соответствие ПТС)			X	

Комментарии, примечания

Проверил:	Клещенок Д.А.
Клиент ознакомлен::	

Проверка с использованием диагностического прибора (заполняется механиком- диагностом)

1	Работа АКПП / CVT (вариатор) / РКПП / DSG - считывание кодов с расшифровкой, тест- драйв обязателен на проблемных моделях			X	
---	---	--	--	---	--

2	Работа ABS и ESP - считывание кодов с расшифровкой			X	
3	Работа SRS (AirBag) - считывание кодов с расшифровкой	X			следы ремонта руля; Подушки безопасности сработали; следы ремонта торпедо; следы ремонта руля; Подушки безопасности сработали; следы ремонта торпедо
4	Работа ремней SRS, проверка года выпуска	X			Следы восстановление подушек безопасности
5	Количество сохранённых ключей			X	2 ключа
6	Работа системы климат-контроля - считывание кодов с расшифровкой			X	
7	Распечатка результатов диагностики с кодами ошибок с расшифровкой			X	
8	Проверка наличия НГБ системы SRS, проверка года выпуска	X			Заломана обшивка потолка; Подушки безопасности сработали; следы ремонта торпедо
9	Работа ДВС и катализаторов ОГ - считывание кодов и подключение газоанализатора с расшифровкой (при необходимости)			X	
10	Работа АКПП / CVT шумность/вибрация/посторонние : Валы и шестерни			X	
11	Проверка работы вентилятора охлаждения ДВС, считывание кодов неисправностей			X	
12	Проверка работы турбокомпрессора, считывание кодов неисправностей			X	Не предусмотрена
Комментарии, примечания					
Проверил:					Клещенок Д.А.
Клиент ознакомлен:					
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Передняя часть					
1	Передние ступичные подшипники			X	
2	Колодки тормозные передние			X	
3	Диски тормозные	X			Глубокие борозды на тормозной поверхности
4	Амортизаторы, отбойники, пружины, работоспособность пневмо- баллонов			X	
5	Проверка переднего тормозного суппорта, свободный ход направляющих, состояние пыльников, течь тормозной жидкости			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:					Клещенок Д.А.
Клиент ознакомлен:					
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Задняя часть					
1	Задние ступичные подшипники			X	
2	Колодки тормозные задние			X	
3	Диски тормозные/барабаны			X	
4	Амортизаторы, отбойники, пружины, работоспособность пневмо- баллонов			X	
5	Проверка стояночного тормоза			X	
6	Проверка заднего тормозного суппорта, свободный ход направляющих, состояние пыльников, течь тормозной жидкости			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:					Клещенок Д.А.
Клиент ознакомлен:					
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Снаружи автомобиля					
1	Радиатор кондиционера			X	Установлен не оригинальный радиатор; Установлен не оригинальный радиатор
2	Радиатор охлаждения ДВС/подтекание			X	
3	Радиатор охлаждения АКПП/подтекание			X	
4	Шины/колесные диски	X			Резина изношена свыше 80%- требуется замена; Притертости на дисках
Комментарии, примечания					
Проверил:					Клещенок Д.А.
Клиент ознакомлен:					
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Передняя часть					
1	Рычаги подвески: шаровые опоры, сайлентблоки		X		Растрескивание сайлентблоков нижних передних рычагов
2	Стойки/ втулки стабилизатора передние			X	
3	Рулевые тяги/наконечники			X	
4	Рулевая рейка/рулевой редуктор/люфт/посторонние звуки/закусывание/подтекание	X			Люфт рулевой рейки
5	Коробка переключения передач			X	
6	Тормозные шланги, трубки			X	
7	Состояние пыльников днища кузова (пластик)	X			Повреждение
8	Наличие защиты картера			X	
9	Поддон ДВС/сальники коленвала/подтекание		X		Запотевание поддона ДВС; Запотевание поддона ДВС

10	Передний карданный вал и крестовины: люфт, состояние пыльников, сальников/подтекание: Крестовины и передний карданный вал			X	
11	Передние приводные валы: люфт, состояние пыльников, сальников/подтекание: ШРУСЫ		X		Растрескивание внутреннего правого пыльника переднего ШРУС
12	Выпускной коллектор, катализаторы (наличие)			X	

Комментарии, примечания

Проверил:	Клещенок Д.А.
Клиент ознакомлен:	

Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Задняя часть

1	Задняя балка (не подрамник)			X	
2	Рычаги подвески: сайлентблоки, шаровые опоры	X			Отслоения сайленблоков рычагов
3	Тормозные шланги, трубки			X	
4	Стойки/ втулки стабилизатора задние		X		Износ стоек стабилизатора
5	Выхлопная система (глушитель)	X			Повреждение термозкрана глушителя
6	Задний карданный вал и крестовины: люфт, состояние пыльников, сальников/подтекание: Крестовины и задний карданный вал			X	
7	Задние приводные валы: люфт, состояние пыльников, сальников/подтекание: ШРУСЫ			X	

Комментарии, примечания

Проверил:	Клещенок Д.А.
Клиент ознакомлен:	

Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Проверка последствий ДТП

1	Проверка рамы а/м (при наличии)			X	
2	Проверка лонжеронов передних			X	
3	Проверка лонжеронов задних			X	
4	Проверка порогов на предмет сварки, замены			X	
5	Проверка передней панели кузова	X			Следы ДТП, некачественный кузовной ремонт, Следы ДТП, некачественный кузовной ремонт
6	Проверка задней панели кузова			X	
7	Проверка днища кузова			X	

Комментарии, примечания

Проверил:	Клещенок Д.А.
Клиент ознакомлен:	

Примечание: если какой-либо пункт оставлен пустым, он не проверялся.

Срок действия акта:				
Специалист по оценке и выкупу Шабардина В.А. Подпись:		Ковшова Л.И. Подпись:	Телефон:	Дата: