

1. Сведения о авто

ЛОТ №			
-------	--	--	--

2. Внешний осмотр

Обозначения:	Н- нет повреждений	Ц- царапина	С- скол
	П- повреждено	О- окрашено	Т- трещина
	В- вмятина	К- коррозия	

Название детали	Описание
Переднее левое крыло:	
Передняя левая дверь:	
Задняя левая дверь:	
Заднее левое крыло:	
Порог левый:	
Задняя дверь / багажник:	
Задний бампер:	
Заднее стекло:	
Заднее правое крыло:	
Задняя правая дверь:	
Передняя правая дверь:	
Переднее правое крыло:	О
Порог правый:	
Капот:	О
Передний бампер:	О
Лобовое стекло:	
Крыша:	
Люк / панорама:	

Салон:

--

Примечание:

История приобретения/обслуживания: ОД/ приобретена у дилера ТТС .сделано 1 ТО на 13000-сервисная в бардачке, гарантия 5 лет. Кузовные дефекты: нет История кузовных ремонтов: Косметический окрас передний бампер, ППК, Капот-наезд на сугроб . Кол-во владельцев: 1 вл. физ лицо + лизинговая . Кол-во свободных четвертей: 0 Колёса: на лете Комплектация: МАКСИМАЛКА Панорама, камеры 360,проекция на лобовое, подогрев + вентиляция + память, серво замки дверей, навигация, мультимедиа сзади, эл. багажник, кейлесс гоу, пневмоподвеска.

3. Технический осмотр

Примечание:

Не горит подсветка номера. Закусывает руль при резком вращении. В бочке ГУР нет жидкости (в моторном отсеке следы масла ГУР) следы масла на компрессоре AirMatic. Низкий уровень антифриза. Негерметичность в области правой клапанной крышки. Разбита передняя часть переднего правого подкрылка. Сломан диагностический разъем (сидит на хомуте). Загрязнение блока радиаторов.

4. Безопасность

Название

Описание

ПТС проверен	Да
ТС проверено в ЦБД ГИБДД	Да
Дубликат ПТС	Нет