

## 1. Сведения о авто

ЛОТ №			
-------	--	--	--

## 2. Внешний осмотр

Обозначения:	Н- нет повреждений	Ц- царапина	С- скол
	П- повреждено	О- окрашено	Т- трещина
	В- вмятина	К- коррозия	

Название детали	Описание
Переднее левое крыло:	С
Передняя левая дверь:	О
Задняя левая дверь:	О
Заднее левое крыло:	ЦС
Порог левый:	
Задняя дверь / багажник:	С
Задний бампер:	Ц
Заднее стекло:	
Заднее правое крыло:	С
Задняя правая дверь:	ОЦ
Передняя правая дверь:	
Переднее правое крыло:	С
Порог правый:	
Капот:	С
Передний бампер:	Ц
Лобовое стекло:	
Крыша:	
Люк / панорама:	

### Салон:

--

### Примечание:

Сколы/очаги коррозии: капот, переднее левое крыло, заднее левое крыло, под декоративной накладкой (Land Rover) на крышке багажника, крыло переднее правое.  
Притёртости : рамка передней левой ПТФ, задний бампер, задняя правая дверь.  
Трещина обшивки: подлокотник центральной консоли с лицевой стороны.  
Коррозия: колесные арки задних крыльев.  
Царапины: заднее левое крыло, правый порог.  
**Присутствует проблема в работе ДВС и турбины.**

## 3. Технический осмотр

### Примечание:

Рекомендованные работы: не работает парктроник пер и зад, течь шлангов гура, турбина гонит масло ремонт/замена, течь поддона двс, порваны зад салеитнблоки пер рычагов замена, коды отказа, защита есть, запасное колесо полное литье

## 4. Безопасность

Название	Описание
ПТС проверен	Да

ТС проверено в ЦБД ГИБДД	Да
Дубликат ПТС	Нет