

1. Сведения о авто

ЛОТ №			
-------	--	--	--

2. Внешний осмотр

Обозначения:	Н- нет повреждений	Ц- царапина	С- скол
	П- повреждено	О- окрашено	Т- трещина
	В- вмятина	К- коррозия	

Название детали	Описание
Переднее левое крыло:	140 мкрн (кусок)
Передняя левая дверь:	
Задняя левая дверь:	
Заднее левое крыло:	
Порог левый:	
Задняя дверь / багажник:	
Задний бампер:	
Заднее стекло:	
Заднее правое крыло:	
Задняя правая дверь:	
Передняя правая дверь:	
Переднее правое крыло:	
Порог правый:	
Капот:	
Передний бампер:	
Лобовое стекло:	
Крыша:	
Люк / панорама:	

Салон:

--

Примечание:

1. Комплектация: Максимальная Комплектация
2. Подозрение на скрученный пробег, пробег на щитке в милях!
3. ПТС: ОРИГИНАЛ
4. Владельцы: 3
5. Кол-во свободных полей: 1
6. Гарантия: НЕТ
7. Сервисная книжка: НЕТ
8. Кол-во ключей: 2 ключ.
9. Прохождение ТО (отметки): ПРОЙДЕНО
10. Программа импортера: Нет
11. Секретки/Метки на запуск ДВС: НЕТ
12. Покраски и работы: Переднее левое крыло - кусок бьется 140 микрон (локальный окрас одной детали)
13. Повреждения: НЕТ
14. Диагностика: Люфт и течь рейки, был заменен блок головки ДВС!

3. Технический осмотр

Примечание:

--

Диагностика: 1. Спилен номер ДВС; 2. Уровень масла - минимальный; 3. Ошибки SRS - требуется диагностика; 4. ДВС дымит, масложер; 5. Подтекание рулевой рейки, люфт рулевой рейки; 6. ПТФ правая разбита; 7. Катализаторы удалены; 8. Левая и правая стойки стабилизатора - люфт; 9. Сломан крепеж защиты картера; 10. Декоративный пыльник ДВС сломан (трещина); 11. Износ масла АКПП; 12. Подтекание гидропоры ДВС передней; 13. Износ тормозной жидкости;

4. Безопасность

Название	Описание
ПТС проверен	Да
ТС проверено в ЦБД ГИБДД	Да
Дубликат ПТС	Нет