1. Сведения о авто

ЛОТ №			
2. Внешний осмотр			
0.4	Н- нет повреждений	Ц- царапина	С- скол
	П- повреждено	О- окрашено	Т- трещина
	В- вмятина	К- коррозия	

Название детали	Описание		
Переднее левое крыло:	О		
Передняя левая дверь:	0		
Задняя левая дверь:			
Заднее левое крыло:	0		
Порог левый:			
Задняя дверь / багажник:			
Задний бампер:			
Заднее стекло:			
Заднее правое крыло:	0		
Задняя правая дверь:			
Передняя правая дверь:	0		
Переднее правое крыло:	0		
Порог правый:			
Капот:	0		
Передний бампер:			
Лобовое стекло:			
Крыша:			

•	٦,		^	**	
		ш	O	н	

Примечание:

а/м восстановлен после серьезного ДТП

3. Технический осмотр

Люк / панорама:

Примечание:

Присутствуют ошибки по электрической части. Течь масла из-под клапанной крышки двигателя с правой стороны. Требуется замена поводка заднего стеклоочистителя. Следы масла на радиаторе интеркулера. Требуется замена нижних передних рычагов. Требуется замена передних втулок стабилизатора. Не работает кондиционер, в системе отсутствует хладогент. Не горят передние габариты. Не горят передние ПТФ. Не горит лампа подсветки номерного знака. Не работает омыватель фар. Требуется замена щеток стеклоочистителя.

4. Безопасность

Название Описание

ПТС проверен	Да	
ТС проверено в ЦБД ГИБДД	Да	
Дубликат ПТС	Да	