

1. Сведения о авто

ЛОТ №			
-------	--	--	--

2. Внешний осмотр

Обозначения:	Н- нет повреждений	Ц- царапина	С- скол
	П- повреждено	О- окрашено	Т- трещина
	В- вмятина	К- коррозия	

Название детали	Описание
Переднее левое крыло:	О (190 мкрн)
Передняя левая дверь:	О (250 мкрн)
Задняя левая дверь:	О (250 мкрн)
Заднее левое крыло:	К/О (350 мкрн) - была замена
Порог левый:	К
Задняя дверь / багажник:	О (180 мкрн) - была замена
Задний бампер:	
Заднее стекло:	
Заднее правое крыло:	К
Задняя правая дверь:	
Передняя правая дверь:	
Переднее правое крыло:	
Порог правый:	
Капот:	
Передний бампер:	П
Лобовое стекло:	Т
Крыша:	О (300 мкрн)
Люк / панорама:	

Салон:

--

Примечание:

<p>В 2006 ГОДУ ВВЕЗЕНА В РОССИЮ, ДВА ХОЗ, ПОСЛЕДНИЕ ВЛАДЕЛИ С 2007 ГОДА</p> <ol style="list-style-type: none">1. Комплектация: АС, два стеклоподъемника, электрзеркала2. ПТС: Оригинал.3. Владельцы: 2 владельца4. Кол-во свободных полей: 3 свободное место,5. Гарантия: нет.6. Сервиса: нет.7. Кол-во ключей: 2 ключа.8. Прохождение ТО (отметки): нет9. Программа импортера: Нет10. Секретки/Метки на запуск ДВС: центральный замок.11. Покраски и работы: окрас левой части и крыши, левое крыло и задняя часть с ремонтом, было дтп, окрашены проемы и стойки (левая часть)12. Повреждения: треснуто лобовое стекло, треснут бампер, коррозия на арках13. Диагностика: ничего критического для этого года! Смотри диагностику
--

3. Технический осмотр

Примечание:

Диагностика: 1. Левый габарит не работает; 2. Подсветка номера - не работает; 3. Ветровое стекло - трещина; 4. Обивка сидений - загрязнение; 5. Обивка дверей - отрывается; 6. Напольные ковры - разрывы ковровина; 7. Кондиционер - снят ремень с компрессора; 8. Клапанная крышка-запотевание; 9. Подушки ДВС - растрескивание; 10. Прогоревшее уплотнительное кольцо; 11. ПТК - износ больше 50%; 12. ПТД - коррозия с внутренней стороны; 13. Радиатор кондиционера - осыпание сот; 14. Передняя часть: сайлентблоки рычагов; стойки стабилизатора-износ; Глушитель - требуется ремонт, замена уплотнительного кольца, болтов; запотевание крышки цепи; 15. Задняя часть: сайлентблоки задней балки; 16. Лонжероны задние - сильная коррозия, Левый порог - сквозная коррозия;

4. Безопасность

Название	Описание
ПТС проверен	Да
ТС проверено в ЦБД ГИБДД	Да
Дубликат ПТС	Нет